

**TCVN**

**TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**

**TCVN 11985-10:2017  
ISO 11148-10:2011**

**MÁY CẦM TAY KHÔNG DÙNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN -  
YÊU CẦU AN TOÀN - PHẦN 10: MÁY ÉP CẦM TAY**

*Hand-held non-electric power tools - Safety requirements -  
Part 10: Compression power tools*

**HÀ NỘI - 2017**

## Lời nói đầu

TCVN 11985-10:2017 hoàn toàn tương đương ISO 11148-10:2011

TCVN 11985-10:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 118  
*Máy nén khí* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị,  
Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 11985 (ISO 11148), *Máy cầm tay không dùng năng lượng điện –*  
*Yêu cầu an toàn* bao gồm các phần sau:

- TCVN 11985-1:2017 (ISO 11148-1:2011), Phần 1: Máy cầm tay lắp ráp các chi tiết cơ khí kẹp chặt không có ren
- TCVN 11985-2:2017 (ISO 11148-2:2011), Phần 2: Máy cầm tay cắt đứt và gấp mép
- TCVN 11985-3:2017 (ISO 11148-3:2012), Phần 3: Máy khoan và máy cắt ren cầm tay
- TCVN 11985-4:2017 (ISO 11148-4:2012), Phần 4: Máy va đập cầm tay không quay
- TCVN 11985-5:2017 (ISO 11148-5:2011), Phần 5: Máy khoan đập xoay cầm tay
- TCVN 11985-6:2017 (ISO 11148-6:2012), Phần 6: Máy cầm tay lắp các chi tiết kẹp chặt có ren
- TCVN 11985-7:2017 (ISO 11148-7:2012), Phần 7: Máy mài cầm tay
- TCVN 11985-8:2017 (ISO 11148-8:2011), Phần 8: Máy mài bằng giấy nhám và máy đánh bóng cầm tay
- TCVN 11985-9:2017 (ISO 11148-9:2011), Phần 9: Máy mài khuôn cầm tay
- TCVN 11985-10:2017 (ISO 11148-10:2011), Phần 10: Máy ép cầm tay
- TCVN 11985-11:2017 (ISO 11148-11:2011), Phần 11: Máy đột theo khuôn và máy cắt kiểu kéo cầm tay
- TCVN 11985-12:2017 (ISO 11148-12:2012), Phần 12: Máy cưa đĩa, máy cưa lắc, máy cưa tịnh tiến qua lại cầm tay

## Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an toàn –

### Phần 10: Máy ép cầm tay

*Hand-held non-electric power tools – Safety requirements –*

*Part 10: Compression power tools*

**CHÚ Ý – Xem thêm ISO 3864-4 về các tính chất so màu và quan trắc cùng với các tài liệu viện dẫn từ các hệ thống chỉ dẫn màu sắc.**

#### 1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu an toàn cho các máy cầm tay không dùng năng lượng điện (sau đây gọi là các “máy ép cầm tay”) dùng để tán đinh tán, đột lỗ bằng ép, ép tạo hình, ép và cắt đứt kim loại, chất dẻo và các vật liệu khác. Máy ép cầm tay có thể được cung cấp năng lượng bằng không khí nén, chất lỏng thủy lực hoặc động cơ đốt trong, được sử dụng bởi người vận hành và được đỡ bằng một hoặc cả hai tay của người vận hành, có hoặc không có bộ phận treo, ví dụ, bộ cân bằng.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho:

- máy gấp mép uốn cầm tay;
- máy ép tách vòng cầm tay;
- máy ép tạo hình kim loại cầm tay (máy tạo hình cạnh, máy uốn nếp, máy dập theo khuôn);
- đầu ép tách đai ốc;
- máy ép cầm tay;
- máy dập đột cầm tay;
- máy ép tán đinh tán cầm tay;
- máy cắt đứt cầm tay với các dao song song;
- máy ép tán đinh tán cầm tay kiểu hàm.

CHÚ THÍCH 1: Về các ví dụ của các máy ép cầm tay, xem Phụ lục B.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các yêu cầu đặc biệt và các sửa đổi của máy ép cầm tay nhằm mục đích lắp ráp các máy này trong đồ gá.

Tiêu chuẩn này đề cập tất cả các mối nguy, các tình huống và hiện tượng nguy hiểm quan trọng có liên quan đến các máy ép cầm tay khi các máy này được sử dụng theo dự định và trong các điều kiện sử dụng sai mà nhà sản xuất có thể thấy trước được, ngoại trừ việc sử dụng các máy ép cầm tay trong các môi trường có tiềm ẩn gây ra nổ.

CHÚ THÍCH 2: EN 13463-1 đưa ra các yêu cầu cho các thiết bị không dùng điện trong các môi trường có tiềm ẩn gây ra nổ.

## 2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản đã nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, (nếu có).

TCVN 10605-3 (ISO 3857-3), Máy nén, máy và dụng cụ khí nén – Thuật ngữ và định nghĩa - Phần 3: Máy và dụng cụ khí nén (Compressors, pneumatic tools and machines – Vocabulary – Part 3: Pneumatic tools and machines).

TCVN 11254 (ISO 5391), Dụng cụ và máy khí nén – Thuật ngữ và định nghĩa (Pneumatic tools and machines – Vocabulary).

ISO 12100:2010, Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction (An toàn máy – Các nguyên tắc chung cho thiết kế - Đánh giá rủi ro và giảm rủi ro)

ISO 13732-1, Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces – Part 1: Hot surfaces (Ergonomics of the thermal environment – Phương pháp đánh giá phản ứng của con người khi tiếp xúc với các bề mặt – Phần 1: Bề mặt nóng)

ISO 13732-3, Ergonomics of the thermal environment – Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces – Part 3: Cold surfaces (Ergonomics of the thermal environment – Phương pháp đánh giá phản ứng của con người khi tiếp xúc với các bề mặt – Phần 3: Bề mặt lạnh)

ISO 13851, Safety of machinery – Two-hand control devices – Functional aspects and design principles (An toàn máy – Cơ cấu điều khiển bằng hai tay – Các khía cạnh về chức năng và các nguyên tắc thiết kế)

ISO 15744, Hand-held non-electric power tools – Noise measurement code – Engineering method (grade 2) (Máy cầm tay có động cơ không dùng điện – Qui tắc đo tiếng ồn – Phương pháp kỹ thuật (cấp 2))

TCVN 11255 (ISO 17066), Dụng cụ thủy lực – Thuật ngữ và định nghĩa (Hydraulic tools – Vocabulary).

ISO 20643, Mechanical vibration – Hand-held and hand-guided machinery – Principles for evaluation of vibration emission (Rung cơ học – Máy cầm tay và dẫn hướng bằng tay – Nguyên tắc đánh giá rung phát ra)

EN 12096, Mechanical vibration – Declaration and verification of vibration emission values (Rung cơ học – Công bố và kiểm tra xác minh các giá trị rung phát ra)

### 3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được cho trong ISO 3857-3, ISO 12100, ISO 17066 (cho các dụng cụ thủy lực) và các thuật ngữ định nghĩa sau:

#### 3.1 Các thuật ngữ và định nghĩa chung

##### 3.1.1

###### **Máy cầm tay (hand-held power tool)**

Máy được vận hành bằng một hoặc hai tay và được dẫn động bằng các động cơ có chuyển động quay hoặc tịnh tiến sử dụng không khí nén, chất lỏng thủy lực, nhiên liệu khí hoặc nhiên liệu lỏng, điện hoặc năng lượng dự trữ (ví dụ, bằng một lò xo) để tạo ra công cơ học và được thiết kế sao cho động cơ và cơ cấu tạo thành một cụm để có thể dễ dàng mang đến địa điểm vận hành.

**CHÚ THÍCH:** Các máy cầm tay được dẫn động bằng không khí nén hoặc khí nén được gọi là dụng cụ khí nén (hoặc dụng cụ không khí nén). Các máy cầm tay được dẫn động bằng chất lỏng thủy lực được gọi là dụng cụ thủy lực.

##### 3.1.2

###### **Dụng cụ lắp vào máy (inserted tool)**

Dụng cụ được lắp vào máy ép cầm tay để thực hiện công việc gia công theo dự định.

##### 3.1.3

###### **Dụng cụ bảo dưỡng (service tool)**

Dụng cụ để thực hiện việc bảo dưỡng hoặc bảo trì trên máy ép cầm tay.

##### 3.1.4

###### **Cơ cấu điều khiển (control device)**

Cơ cấu để khởi động và dừng máy ép cầm tay hoặc để thay đổi chiều quay hoặc điều khiển các đặc tính chức năng như tốc độ và công suất.

##### 3.1.5

###### **Cơ cấu bật tắt (start-and-stop device, throttle)**

Cơ cấu điều khiển được vận hành bằng tay trên máy ép cầm tay để bật và tắt nguồn năng lượng cung cấp cho động cơ.

##### 3.1.6

###### **Cơ cấu khởi động giữ cho chạy và dừng (hold-to-run start-and-stop device)**

###### **Cơ cấu ổn định áp suất (constant pressure throttle)**

Cơ cấu khởi động và dừng sẽ tự động trở về vị trí tắt (OFF) khi bỏ lực tác động lên cơ cấu khởi động và dừng.

### 3.1.7

**Cơ cấu khởi động và dừng được giữ ở vị trí bật** (lock-on start-and stop device)

**Cơ cấu ổn định áp suất có bộ phận duy trì** (constant pressure throttle with instant release lock)

Cơ cấu khởi động giữ cho chạy và dừng có thể được giữ ở vị trí bật (ON) và được thiết kế để cho phép máy ép cầm tay được tắt bởi một chuyển động của cùng một ngón tay hoặc các ngón tay dùng để bắt máy.

### 3.1.8

**Cơ cấu khởi động và dừng được giữ ở vị trí tắt** (lock-off start-and-stop device)

**Cơ cấu giữ ở vị trí tắt** (lock-off throttle)

Cơ cấu khởi động và dừng tự động giữ ở vị trí tắt (OFF) khi cắt dẫn động và khi kích hoạt máy cần thực hiện hai chuyển động.

### 3.1.9

**Cơ cấu khởi động và dừng (ON – OFF) cường bức** (positive on-off start-and-stop device)

**Cơ cấu bật - tắt cường bức** (positive on-off throttle)

Cơ cấu khởi động và dừng duy trì ở vị trí bật (ON) tới khi được thay đổi vị trí bằng tay.

### 3.1.10

**Áp suất làm việc lớn nhất** (maximum operating pressure)

Áp suất lớn nhất tại đó máy ép cầm tay có thể được vận hành.

### 3.1.11

**Ống mềm quấn được** (whip hose)

Ống mềm dẫn không khí nén kết nối ống mềm của đường dẫn không khí nén chính với một dụng cụ không khí nén nhằm mục đích tạo ra sự mềm dẻo, linh hoạt hơn.

### 3.1.12

**Áp suất không khí danh định** (rated air pressure)

Áp suất không khí được yêu cầu tại cửa vào của dụng cụ không khí nén để bảo đảm đặc tính danh nghĩa của dụng cụ và cũng được xem là áp suất lớn nhất tại đó có thể vận hành dụng cụ.

### 3.1.13 Tốc độ danh định (Rated speed)

#### 3.1.13.1

**Tốc độ danh định** (rated speed)

(dụng cụ khí nén), tốc độ của một dụng cụ không khí nén ở điều kiện không tải và áp suất không khí danh định tại cửa vào của dụng cụ.

CHÚ THÍCH: Tốc độ danh định được biểu thị bằng vòng trên phút.

### 3.1.13.2

#### **Tốc độ danh định (rated speed)**

(dụng cụ thủy lực), tốc độ danh nghĩa của một dụng cụ thủy lực ở điều kiện không tải và lưu lượng danh định tại cửa vào của dụng cụ.

CHÚ THÍCH: Tốc độ danh định được biểu thị bằng vòng trên phút

### 3.1.14

#### **Tốc độ lớn nhất có thể đạt được (maximum attainable speed)**

Tốc độ lớn nhất mà máy có thể đạt được ở điều kiện bất lợi nhất trong quá trình điều chỉnh không đúng hoặc trực trắc có thể có của các cơ cấu điều khiển tốc độ của máy khi được cung cấp không khí nén ở áp suất được ghi nhãn trên máy ép cầm tay.

### 3.1.15

#### **Bộ phận treo (suspension device)**

Bộ phận được kẹp chặt vào dụng cụ (máy cầm tay) nhằm mục đích chủ yếu là giảm sự căng thẳng của người vận hành do khối lượng của dụng cụ gây ra.

CHÚ THÍCH: Bộ phận treo cũng có mục đích thứ yếu là truyền momen phản lực.

### **3.2 Các thuật ngữ và định nghĩa liên quan đến máy ép cầm tay**

#### 3.2.1

##### **Máy ép cầm tay (compression tool)**

Máy cầm tay không có chuyển động quay, cung cấp một lực chiều trực trong một hành trình không có va đập khi được vận hành.

CHÚ THÍCH: Máy cầm tay lắp bộ phận ép và một hàm kẹp để hấp thu các phản lực. Lực có thể được hướng vào khuôn tản định hoặc chày đột, các khuôn tạo hình và dụng cụ tương tự.

#### 3.2.2

##### **Máy ép tách vòng cầm tay (collar splitter)**

Máy ép cầm tay để chia tách vòng bằng ép và cắt đứt.

#### 3.2.3

##### **Máy gấp uốn nếp cầm tay (crimping tool)**

Máy cầm tay có cơ cấu kẹp chặt lâu bền bằng gấp mép hoặc đóng gấp một chi tiết nối vào một dây cáp hoặc ống mềm.

#### 3.2.4

##### **Máy dập đột cầm tay (punch)**

Máy cầm tay để dập dấu ghi nhãn.

### 3.2.5

#### Đầu ép tách đai ốc (nut splitter head)

Máy ép cầm tay để tách một đai ốc bằng ép và cắt đứt.

### 3.2.6

#### Máy ép tán đinh tán cầm tay (squeeze riveter)

Máy cầm tay có pittong chuyển động thẳng, không có va đập để tạo hình các đinh tán bằng ép.

### 3.2.7

#### Máy dập theo khuôn cầm tay (swager)

Máy ép cầm tay để tạo hình kim loại.

CHÚ THÍCH: Một ví dụ của tạo hình kim loại là mối ghép mộng xoi

### 4 Yêu cầu an toàn và/ hoặc các biện pháp bảo vệ

#### 4.1 Qui định chung

Máy phải tuân theo các yêu cầu an toàn và/ hoặc các biện pháp bảo vệ sau và phải được kiểm tra phù hợp với Điều 5. Ngoài ra, máy phải được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc của ISO 12100 cho các mối nguy có liên quan, nhưng không nhất thiết phải là quan trọng không được xử lý bởi tiêu chuẩn này.

Các biện pháp được chấp nhận tuân theo các yêu cầu của Điều 4 phải tính đến mức phát triển hiện tại của kỹ thuật.

Cần lưu ý rằng khi tối ưu hóa thiết kế đối với một số biện pháp an toàn có thể dẫn đến sự suy giảm tính năng tương phản với các yêu cầu an toàn khác. Trong các trường hợp này, cần cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa các yêu cầu khác nhau để đạt được một thiết kế máy ép cầm tay thỏa mãn được từng yêu cầu trong chừng mực có thể thực hiện được và thích hợp với mục đích đã đặt ra.

#### 4.2 An toàn cơ khí

##### 4.2.1 Các bề mặt, các cạnh và các góc

Các bộ phận tiếp cận được của các máy ép cầm tay, trừ dụng cụ lắp vào máy, không được có các cạnh sắc hoặc góc sắc hoặc các bề mặt xù xì hay thô nhám, xem ISO 12100:2010, 6.2.2.1.

##### 4.2.2 Bề mặt đỡ và tính ổn định

Máy ép cầm tay phải được thiết kế sao cho có thể được đặt sang một bên và giữ được vị trí ổn định trên một bề mặt phẳng.

##### 4.2.3 Vị trí của các tay cầm

Các tay cầm phải được thiết kế sao cho không chạm vào khu vực ép và được định vị cách xa cơ cấu ép.

#### 4.2.4 Sự phụt ra của chất lỏng thủy lực

Các hệ thống thủy lực của máy ép cầm tay phải được che chắn kín để bảo vệ tránh sự phụt ra thành tia của chất lỏng thủy lực có áp suất cao.

#### 4.2.5 Kết cấu của máy cầm tay

Máy ép cầm tay phải được thiết kế và cấu tạo để ngăn ngừa được sự tháo lỏng hoặc mất các chi tiết máy trong quá trình sử dụng theo yêu cầu, bao gồm cả thao tác mạnh tay và đôi khi bị rơi có thể có hại đến chức năng an toàn của máy. Phải thực hiện việc kiểm tra phù hợp với 5.5.

### 4.3 An toàn về nhiệt

Nhiệt độ bề mặt của các bộ phận trên máy ép cầm tay được cầm giữ trong quá trình sử dụng hoặc vô ý chạm vào phải tuân theo các điều khoản của ISO 13732-1 và ISO 13732-3.

Các dụng cụ khí nén phải được thiết kế để giảm tối thiểu các ảnh hưởng làm mát không khí xả trên các tay cầm và các vùng cầm giữ khác.

### 4.4 Giảm tiếng ồn

Máy ép cầm tay phải được thiết kế và cấu tạo sao cho tiếng ồn phát ra giảm tới mức thấp nhất, có tính đến các tiến bộ kỹ thuật và các phương tiện sẵn có để giảm tiếng ồn, đặc biệt là tại nguồn tiếng ồn. Các nguyên tắc cho thiết kế các máy ép cầm tay với tiếng ồn phát ra giảm được nêu trong ISO/TR 11688-1 và ISO/TR 11688-2.

Sự phát ra tiếng ồn từ sử dụng các máy ép cầm tay có ba nguồn chính:

- bản thân máy ép cầm tay;
- dụng cụ lắp vào máy;
- chi tiết gia công.

**CHÚ THÍCH:** Thông thường nhà sản xuất máy ép cầm tay không thể trực tiếp kiểm soát được tiếng ồn phát ra do đặc tính của chi tiết gia công.

Các nguồn tiếng ồn điển hình do bản thân máy ép cầm tay phát ra là:

- a) động cơ và cơ cấu dẫn động;
- b) không khí xả hoặc các khí xả, và;
- c) tiếng ồn do rung và va đập tạo ra.

Khi không khí xả hoặc các khí xả là thành phần chính đóng góp vào tiếng ồn thì thiết kế phải bao gồm phương tiện để giảm tiếng ồn, ví dụ một ống giảm thanh hoặc phương tiện tương đương.

Theo cách khác, khi có thể thực hiện được, không khí xả hoặc khí xả có thể được dẫn ra xa khỏi người vận hành trong một ống mềm.

Tiếng ồn do rung tạo ra thường có thể được giảm đi bằng cách ly rung và tắt rung.

Danh sách nêu trên chưa toàn diện, khi có các biện pháp kỹ thuật khác để giảm tiếng ồn với hiệu quả lớn hơn thì nhà sản xuất nên sử dụng các biện pháp này.

#### 4.5 Rung

Máy ép cầm tay phải được thiết kế và cấu tạo sao cho rung được giảm tối mức thấp nhất tại các tay cầm, và tại bất cứ bộ phận nào khác của máy tiếp xúc với hai tay của người vận hành, có tính đến các tiến bộ kỹ thuật và các phương tiện sẵn có để giảm rung, đặc biệt là tại các nguồn gây rung. Nguyên tắc thiết kế cho việc giảm rung của máy cầm tay lắp ráp các chi tiết cơ khí kẹp chặt không có ren được nêu trong CR 1030-1.

Các nguồn rung điển hình do máy ép cầm tay phát ra là:

- va đập;
- các động cơ được thiết kế với chất lượng thấp, và;
- cộng hưởng trong kết cấu của máy, đặc biệt là các tay cầm và lắp đặt các tay cầm.

Các đặc điểm về thiết kế sau đã được xem là có hiệu quả và nên được nhà sản xuất xem xét khi thiết kế các máy ép cầm tay:

- a) phản lực do khối lượng và lò xo gây ra;
- b) tăng quán tính;
- c) vỏ máy hoặc các tay cầm được cách ly.

Danh sách nêu trên chưa toàn diện, khi có các biện pháp kỹ thuật khác về giảm rung với hiệu quả lớn hơn thì nhà sản xuất nên sử dụng các biện pháp này.

#### 4.6 Các vật liệu và các chất được gia công, xử lý, sử dụng hoặc xả ra

##### 4.6.1 Không khí hoặc khí xả

Các máy mài ép cầm tay được dẫn động bằng không khí nén hoặc khí nén phải được thiết kế sao cho không khí xả hoặc các khí xả được định hướng thoát ra không gây nguy hiểm cho người vận hành và không có bất cứ ảnh hưởng nào khác như thổi bụi và không khí hoặc khí nén dội lại từ chi tiết gia công đến người vận hành được giảm tối mức tối thiểu.

##### 4.6.2 Chất bôi trơn

Khi qui định các chất bôi trơn, nhà sản xuất phải tính đến các khía cạnh về sức khỏe nghề nghiệp và bảo vệ môi trường.

#### 4.7 Ecgônomi

##### 4.7.1 Thiết kế tay cầm

Các vùng cầm giữ của các máy ép cầm tay phải được thiết kế để cung cấp các phương tiện thuận tiện, có hiệu quả cho người vận hành có thể điều khiển được hoàn toàn máy ép cầm tay.

Các tay cầm và các bộ phận khác dùng để cầm giữ máy ép cầm tay phải được thiết kế và đảm bảo cho người vận hành cầm giữ đúng máy ép cầm tay và thực hiện công việc gia công được yêu cầu. Các tay cầm phải thích hợp với giải phẫu học chức năng của bàn tay và các kích thước của hai bàn tay của đa số những người vận hành.

**CHÚ THÍCH:** Có thể tham khảo các hướng dẫn thêm về các nguyên tắc thiết kế ecgônnomi trong EN 614-1.

Các máy ép cầm tay có khối lượng lớn hơn 2 kg (bao gồm cả dụng cụ lắp vào máy) phải có khả năng được đỡ bằng hai tay trong khi được nâng lên hoặc vận hành.

Tay nắm phải đảm bảo sao cho lực dẫn tiền bình thường và momen phản lực có thể được truyền theo nguyên tắc thuận lợi từ bàn tay người vận hành tới máy ép cầm tay.

#### 4.7.2 Bộ phận treo

Khi có thể, cần có phương tiện kẹp chặt bộ phận treo máy để giảm sự mệt mỏi cho người vận hành do trọng lượng của máy gây ra. Việc lắp một bộ phận treo không được phát sinh thêm nguy hiểm.

#### 4.8 Cơ cấu điều khiển

##### 4.8.1 Cơ cấu khởi động và dừng

Các máy ép cầm tay phải được trang bị chỉ một cơ cấu điều khiển để khởi động và/hoặc dừng máy. Cơ cấu này phải thích nghi với tay cầm hoặc bộ phận của máy ép cầm tay được cầm giữ sao cho có thể giữ cơ cấu này một cách thuận tiện ở vị trí vận hành và người vận hành có thể kích hoạt nó mà không phải buông tay nắm ra trên các tay cầm.

Mỗi hoạt động của máy ép cầm tay phải được bắt đầu bằng khởi động cơ cấu khởi động và dừng, cơ cấu này phải trở về vị trí dừng trước khi có thể thực hiện được một hoạt động mới hoặc hoạt động tiếp tục.

Các cơ cấu khởi động và dừng phải được thiết kế sao cho dụng cụ lắp vào máy phải dừng hoạt động khi cơ cấu khởi động và dừng được ngắt. Không cần phải dùng lực tay và khi được ngắt hoàn toàn, cơ cấu phải di chuyển tới vị trí dừng, nghĩa là cơ cấu phải là kiểu giữ cho chạy.

Các cơ cấu khởi động và dừng phải ở vị trí dừng hoặc di chuyển ngay lập tức tới vị trí dừng khi máy ép cầm tay được kết nối với nguồn cung cấp năng lượng.

Không thể khóa được cơ cấu khởi động và dừng ở vị trí đang vận hành:

##### 4.8.2 Khởi động không có chủ định

Cơ cấu khởi động và dừng phải được thiết kế, bố trí hoặc bảo vệ sao cho rủi ro khởi động không có chủ định được giảm tới mức tối thiểu. Phải thực hiện việc kiểm tra phù hợp với 5.4.

##### 4.8.3 Lực khởi động

Cơ cấu khởi động và dừng phải thích nghi với tay cầm hoặc bộ phận của máy ép cầm tay được cầm giữ bởi người vận hành sao cho có thể cầm giữ máy một cách thuận tiện ở vị trí vận hành.

CHÚ THÍCH: Về các thông tin bổ sung thêm cho các lực khởi động đối với các cơ cấu điều khiển, xem EN 894-3.

#### 4.8.4 Điều khiển bằng hai tay

Cần phải có cơ cấu điều khiển bằng hai tay phù hợp với kiểu 1 của ISO 13851 đối với các máy ép cầm tay có hành trình lớn hơn 8 mm, nếu máy ép cầm tay được thiết kế để thực hiện toàn bộ một hành trình và khi hành trình không thể dừng lại được bằng ngắt cơ cấu khởi động và dừng.

### 5 Kiểm tra

#### 5.1 Điều kiện chung cho thử nghiệm

Các phép thử theo tiêu chuẩn này là các phép thử kiểu.

#### 5.2 Tiếng ồn

Phải đo và công bố các giá trị tiếng ồn phát ra phù hợp với ISO 15744.

Sự tuân thủ các yêu cầu của 4.4 có thể được kiểm tra thông qua so sánh các giá trị tiếng ồn phát ra với các giá trị tiếng ồn phát ra của các máy khác thuộc cùng một họ hoặc các máy có cỡ kích thước và đặc tính tương tự.

#### 5.3 Rung

Phải đo và báo cáo giá trị rung tổng phù hợp với ISO 20643.

Giá trị rung phát ra và độ không ổn định của nó phải được công bố phù hợp với EN 12096.

Sự tuân thủ các yêu cầu của 4.5 có thể được kiểm tra thông qua so sánh các giá trị rung phát ra với các giá trị rung phát ra của các máy khác thuộc cùng một họ hoặc các máy có cỡ kích thước và đặc tính tương tự.

#### 5.4 Khởi động không có chủ định

Phải kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu của 4.8.2 như sau:

Máy ép cầm tay phải được đấu nối với nguồn cung cấp năng lượng và được đặt, bảo dưỡng ở bất cứ vị trí nào và được kéo qua một mặt phẳng nằm ngang bằng ống mềm của máy.

Sự vận hành của cơ cấu khởi động và dừng không được xảy ra.

#### 5.5 Kết cấu của máy cầm tay

Phải kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu của 4.2.5 bằng cách cho một mẫu thử máy ép cầm tay rơi ba lần xuống một bề mặt bê tông từ độ cao 1 m mà không ảnh hưởng đến chức năng vận hành và an toàn của máy. Mẫu thử phải được bố trí sao cho có thể thay đổi được điểm va đập.

## 5.6 Cấu trúc của kiểm tra

Phải thực hiện quá trình kiểm tra phù hợp với Bảng 1.

Bảng 1 – Cấu trúc kiểm tra

Yêu cầu an toàn	Kiểm tra bằng mắt	Kiểm tra chức năng	Đo	Viện dẫn [các điều của tiêu chuẩn này, hoặc tiêu chuẩn khác]
4.2.1 Các bề mặt, các cạnh và các góc	X	-	-	-
4.2.2 Bề mặt đỡ và tính ổn định	X	X	-	-
4.2.3 Vị trí của các tay cầm	-	X	-	-
4.2.4 Sự phát ra của chất lỏng thủy lực	X	-	-	-
4.2.5 Kết cấu của máy cầm tay	-	X	-	5.5
4.3 An toàn về nhiệt	-	X	X	ISO 13732-1, ISO 13732-3
4.4 Giảm tiếng ồn	-	-	X	ISO 15744 5.2
4.5 Rung	-	-	X	ISO 20643 5.3
4.6.1 Không khí xả hoặc khí xả	-	X	-	-
4.7.1 Thiết kế tay cầm	X	-	-	-
4.7.2 Bộ phận treo	X	X	-	-
4.8.1 Cơ cấu khởi động và dừng	-	X	-	-
4.8.2 Khởi động không có chủ định	X	X	-	5.4
4.8.3 Lực dẫn động	X	X	-	-
4.8.4 Điều khiển bằng tay	X	X	-	ISO 13851

## 6 Thông tin sử dụng

### 6.1 Ghi nhãn, ký hiệu và cảnh báo bằng văn bản

Các máy ép cầm tay phải được ghi nhãn dễ đọc, rõ ràng và không tẩy xóa được với các thông tin sau:

- tên và địa chỉ đầy đủ của nhà sản xuất và, khi thích hợp, đại diện có thẩm quyền của nhà sản xuất;

CHÚ THÍCH 1: Địa chỉ có thể được đơn giản hóa nếu không đủ chỗ cho ghi nhãn trên các máy nhỏ, với điều kiện là nhà sản xuất (và, khi thích hợp, đại diện có thẩm quyền của nhà sản xuất) có thể luôn luôn được nhận biết để thư từ tới được công ty.

- ký hiệu của loại hoặc kiểu;

CHÚ THÍCH 2: Có thể ký hiệu máy ép cầm tay bằng một tổ hợp của các chữ cái và chữ số.

- số loại hoặc số lô;

- năm chế tạo, đây là năm mà quá trình chế tạo được hoàn thành;

- đối với máy ép cầm tay khí nén:

- + áp suất không khí nén danh định được ghi nhãn là (max);
- đối với máy ép cầm tay thủy lực:
  - + áp suất và lưu lượng danh nghĩa;
  - + giá trị chỉnh đặt lớn nhất cho phép đối với van an toàn áp suất.

Các máy ép cầm tay phải được ghi nhãn bền lâu với một ký hiệu bằng hình vẽ phù hợp với Phụ lục C chỉ ra rằng phải đọc hướng dẫn của người vận hành trước khi bắt đầu công việc.

## 6.2 Sổ tay hướng dẫn

### 6.2.1 Qui định chung

Về thông tin cung cấp cho người sử dụng, cần áp dụng nội dung của Điều 6 cùng với ISO 12100:2010, các Điều 6.4.5.2 và 6.4.5.3.

Thông tin do nhà sản xuất cung cấp là điều quan trọng, nhưng không phải là nội dung duy nhất cơ bản cho sử dụng máy an toàn. Phải cung cấp đủ thông tin cho người sử dụng cuối cùng để thực hiện việc đánh giá rủi ro ban đầu.

Có thể thấy trước các mối nguy đã nêu trong 6.2.2.4 đến 6.2.2.12 trong sử dụng thông thường các máy ép cầm tay. Thông tin được cung cấp cùng với máy phải công bố rằng người sử dụng hoặc phụ trách của người sử dụng phải đánh giá các rủi ro riêng có thể xuất hiện do kết quả của mỗi sử dụng.

Sổ tay hướng dẫn phải chứa đựng các thông tin có liên quan đến ít nhất là các vấn đề sau:

- tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp hoặc bất cứ nhà đại lý nào khác chịu trách nhiệm về đầu tư máy ép cầm tay trên thị trường;
- ký hiệu của loạt hoặc kiểu;
- hướng dẫn vận hành, xem 6.3;
- thông tin về tiếng ồn phát ra, xem 6.4.2;
- thông tin về rung được truyền cho hai bàn tay của người vận hành, xem 6.4.3;
- hướng dẫn bảo dưỡng, xem 6.5;
- giải thích về bất cứ ký hiệu nào được ghi nhãn trên máy ép cầm tay; xem Phụ lục C;
- thông tin về các rủi ro còn lại và cách kiểm soát chúng.

### 6.2.2 Hướng dẫn của người vận hành

#### 6.2.2.1 Qui định chung

Phải đưa ra các hướng dẫn và cảnh báo đã công bố trong 6.2.2 đến 6.2.4 cho tất cả các máy ép cầm tay trừ khi đánh giá rủi ro chỉ ra rằng các rủi ro không có liên quan tới một máy ép cầm tay riêng biệt nào. Có thể sử dụng các từ có nghĩa tương đương.

### 6.2.2.2 Công bố cho sử dụng

Hướng dẫn của người vận hành phải bao gồm mô tả việc sử dụng đúng máy ép cầm tay và phải viện dẫn các dụng cụ lắp vào máy thích hợp. Hướng dẫn của người vận hành phải công bố rằng bất cứ việc sử dụng nào khác phải bị nghiêm cấm. Việc sử dụng sai có thể thấy trước được của máy ép cầm tay mà kinh nghiệm cho thấy có thể xảy ra phải được cảnh báo lại.

### 6.2.2.3 Cho phép đổi với người sử dụng

Hướng dẫn của người vận hành phải được viết chủ yếu cho những người sử dụng chuyên nghiệp. Khi máy ép cầm tay có thể được sử dụng bởi người sử dụng không chuyên nghiệp thì phải cung cấp thông tin bổ sung cho sử dụng.

### 6.2.2.4 Qui tắc an toàn chung

- Đổi với nhiều mối nguy, cần phải đọc và hiểu được các hướng dẫn về an toàn trước khi lắp đặt, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, thay phụ tùng trên máy hoặc làm việc gần máy ép cầm tay. Không thực hiện các yêu cầu nêu trên có thể dẫn đến các thương tích nghiêm trọng cho thân thể.
- Chỉ có những người vận hành được đào tạo và được cấp chứng chỉ mới được lắp đặt, điều chỉnh hoặc sử dụng máy ép cầm tay.
- Không được sửa đổi máy ép cầm tay. Các sửa đổi có thể làm suy giảm hiệu quả của các biện pháp an toàn và tăng rủi ro cho người vận hành.
- Không được vứt bỏ các hướng dẫn an toàn và phải đưa chúng cho người vận hành.
- Không được sử dụng máy ép cầm tay nếu máy đã bị hư hỏng.
- Phải kiểm tra định kỳ các máy ép cầm tay để xác minh rằng các đặc tính thiết kế và các nội dung ghi nhãn theo yêu cầu của tiêu chuẩn này đã được ghi nhãn dễ đọc trên máy. Phụ trách/ người sử dụng phải tiếp xúc với nhà sản xuất để nhận được các nhãn thay thế khi cần thiết.

### 6.2.2.5 Mối nguy do vật văng ra

- Cần biết rằng hư hỏng của chi tiết gia công hoặc các phụ tùng hoặc hư hỏng của ngay cả dụng cụ lắp vào máy có thể dẫn đến các vật văng ra với tốc độ cao.
- Kiểm tra các vết nứt thường xuyên; có thể dẫn đến thương tích nếu vấu kẹp hoặc hàm kẹp bị nứt và hư hỏng do sử dụng.
- Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt trong quá trình vận hành máy ép cầm tay. Nên đánh giá cấp bảo vệ yêu cầu cho mỗi sử dụng.
- Đổi với công việc ở phía trên đầu, cần đội mũ an toàn.
- Cũng nên đánh giá rủi ro đối với những người khác tại thời điểm này.
- Bảo đảm rằng chi tiết gia công được kẹp chặt an toàn.

#### 6.2.2.6 Mối nguy trong vận hành

- Sử dụng máy có thể khiến cho hai tay của người vận hành phơi ra trước các mối nguy, bao gồm cắt đứt, trầy da và đốt nóng. Phải đeo các bao tay thích hợp để bảo vệ hai bàn tay.
- Người vận hành và nhân viên bảo dưỡng phải có thể chất để có thể cầm và điều khiển máy có cỡ kích thước, khối lượng và công suất lớn.
- Cầm giữ máy đúng, sẵn sàng đối phó với các chuyển động bình thường hoặc đột ngột và luôn sử dụng cả hai tay.
- Duy trì vị trí cân bằng của thân thể và đứng vững của chân.
- Ngắt cơ cầu khởi động và dừng trong trường hợp có sự ngừng cung cấp năng lượng.
- Chỉ sử dụng các chất bôi trơn do nhà sản xuất khuyến nghị.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với dụng cụ lắp vào máy trong và sau sử dụng vì dụng cụ có thể còn nóng.
- Không được vận hành máy nếu máy hướng về phía người vận hành hoặc bất cứ người nào khác.
- Giữ các bàn tay cách xa cơ cầu ép; người vận hành nên cầm giữ máy ép cầm tay bằng cả hai tay.
- Phải kiểm tra thường xuyên các vết nứt và khe hở trong cơ cầu ép và vấu kẹp, hàm kẹp.
- Giữ dụng cụ lắp vào máy tựa chắc chắn vào bề mặt gia công trước khi khởi động máy.

#### 6.2.2.7 Mối nguy do các chuyển động lặp lại

- Khi sử dụng máy ép cầm tay để thực hiện các công việc gia công, người vận hành có thể phải trải qua sự khó chịu ở các bàn tay, các cánh tay, hai vai, cổ hoặc các bộ phận khác của thân thể.
- Trong khi sử dụng máy ép cầm tay, người vận hành nên có tư thế thoải mái trong khi giữ cho chân đứng vững chắc, tránh các tư thế bất tiện hoặc mất cân bằng. Người vận hành nên thay đổi tư thế trong quá trình thực hiện các công việc kéo dài; sự thay đổi tư thế này giúp cho người vận hành tránh được sự khó chịu và mệt mỏi.
- Nếu người vận hành trải qua các triệu chứng bệnh như sự khó chịu dai dẳng hoặc tái diễn, có cảm giác đau, nhức râm ran, tim đập mạnh, tê cứng, nóng bùng hoặc sờ cứng thì không nên bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo này. Người vận hành nên nói cho phụ trách biết và tham vấn người có kinh nghiệm, lành nghề trong bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp.

#### 6.2.2.8 Mối nguy của phụ tùng

- Ngắt máy ép cầm tay khỏi nguồn cung cấp năng lượng trước khi thay dụng cụ lắp vào máy hoặc phụ tùng.
- Chỉ sử dụng các cỡ kích thước và kiểu phụ tùng cũng như vật tư kỹ thuật do nhà sản xuất máy ép cầm tay khuyến nghị; không sử dụng các kiểu hoặc cỡ kích thước của phụ tùng hoặc vật tư kỹ thuật khác.

#### 6.2.2.9 Mối nguy của địa điểm làm việc

- Trượt chân, vấp, ngã là các nguyên nhân chính của các thương tích tại địa điểm làm việc. Cần biết rằng, các bề mặt trơn là do sử dụng máy và cũng là mối nguy dẫn đến vấp ngã do đường ống dẫn không khí hoặc ống mềm thủy lực gây ra.
- Tiến lên một cách cẩn thận trong vùng xung quanh còn xa lạ. Có thể còn có các mối nguy được che giấu như các đường dây điện và các đường dây sử dụng khác.
- Không được sử dụng máy ép cầm tay trong các môi trường có tiềm ẩn gây ra nổ và không được cách ly chống tiếp xúc với điện.
- Bảo đảm rằng không có các dây dẫn điện, các ống dẫn khí, v.v... có thể gây ra nguy hiểm nếu bị hư hỏng do sử dụng máy.

#### 6.2.2.10 Mối nguy của bụi và khói

Áp dụng biện pháp sau: dẫn hướng sự xả để giảm tối thiểu sự nhiễu loạn của bụi trong môi trường chứa đầy bụi.

#### 6.2.2.11 Mối nguy của tiếng ồn

- Tiếp xúc với các mức tiếng ồn cao có thể gây ra tàn tật mất khả năng nghe một cách vĩnh viễn và các vấn đề khác như chứng ù tai (tiếng ù ù, tiếng vo ve, tiếng huýt gió hoặc tiếng vo vo trong tai). Vì vậy, điều cốt yếu là phải đánh giá rủi ro và thực hiện các kiểm soát thích hợp đối với các mối nguy này.
- Các kiểm soát thích hợp để giảm rủi ro có thể bao gồm các hoạt động như giảm chấn cho các vật liệu để ngăn ngừa chi tiết gia công phát ra tiếng kêu.
- Sử dụng trang bị bảo vệ thính giác phù hợp với hướng dẫn của phụ trách và theo yêu cầu của các qui định về an toàn và bảo vệ sức khỏe nghề nghiệp.
- Vận hành và bảo dưỡng máy ép cầm tay như đã giới thiệu trong sổ tay hướng dẫn để ngăn ngừa sự tăng lên không cần thiết của mức tiếng ồn.
- Lựa chọn, bảo trì và thay thế vật tư kỹ thuật/ dụng cụ lắp vào máy như đã giới thiệu trong sổ tay hướng dẫn để ngăn ngừa sự tăng lên không cần thiết của tiếng ồn.
- Nếu máy ép cầm tay có một ống giảm thanh thì phải luôn luôn đảm bảo rằng ống giảm thanh phải được lắp đặt đúng vị trí và ở trong tình trạng làm việc tốt khi máy được vận hành.

#### 6.2.2.12 Mối nguy của rung

Thông tin cho sử dụng phải lưu ý đến các mối nguy của rung chưa được loại bỏ bởi thiết kế và kết cấu và vẫn còn các rủi ro về rung. Phụ trách phải có khả năng nhận biết các trường hợp trong đó người vận hành có thể gặp rủi ro do tiếp xúc với rung. Nếu giá trị rung phát ra thu được khi sử dụng ISO 20643 không biểu thị đầy đủ sự phát ra rung trong quá trình sử dụng theo dự định (và sử dụng sai thay

trước được) của máy thì phải cung cấp thông tin bổ sung và/ hoặc các cảnh báo để có thể đánh giá và kiềm chế được các rủi ro phát sinh từ rung.

- Tiếp xúc với rung có thể gây ra tổn hại về chứng đau thần kinh và cung cấp máu cho các bàn tay và cánh tay.
- Mặc quần áo ấm khi làm việc trong các điều kiện thời tiết lạnh và giữ cho các bàn tay được ấm và khô.
- Nếu bị tê cứng, có cảm giác râm ran, đau nhức hoặc da ở các ngón tay hoặc bàn tay trắng bệch ra thì phải ngừng sử dụng máy ép cầm tay, nói cho phụ trách biết và hỏi ý kiến của thầy thuốc.

#### **6.2.3 Hướng dẫn bổ sung về an toàn cho các máy cầm tay khí nén**

- Không khí có áp suất có thể gây ra thương tích nghiêm trọng:
  - + Luôn luôn ngắt nguồn cung cấp không khí nén, xả ống mềm có áp suất không khí và ngắt máy khỏi nguồn cung cấp không khí nén khi không sử dụng, trước khi thay phụ tùng hoặc khi sửa chữa;
  - + không bao giờ được hướng dòng không khí nén vào bàn tay mình hoặc bất cứ người nào khác.
- Quấn các ống mềm lại có thể gây ra thương tích nghiêm trọng. Luôn luôn kiểm tra sự hư hỏng hoặc lỏng ra của các ống mềm và phụ tùng nối ống.
- Mỗi khi sử dụng các khớp nối vạn năng (khớp nối vav), phải lắp đặt các chốt hãm và sử dụng các cáp quấn an toàn để bảo vệ chống hư hỏng của các mối nối ống mềm với máy và ống mềm với ống mềm.
- Không được vượt quá áp suất lớn nhất của không khí đã định cho máy.
- Không khí lạnh phải được hướng ra xa khỏi các bàn tay.
- Không bao giờ được mang, xách máy cầm tay không khí nén bằng ống mềm.

#### **6.2.4 Hướng dẫn bổ sung về an toàn cho các máy cầm tay thủy lực**

- Không được vượt quá giá trị chỉnh đặt lớn nhất của van an toàn đã định cho máy.
- Thực hiện kiểm tra hàng ngày đối với các ống mềm bị hư hỏng hoặc sờn mòn hoặc các mối nối thủy lực và thay thế các chi tiết bị hư hỏng nếu cần thiết.
- Chỉ sử dụng dầu sạch và thiết bị nạp dầu sạch.
- Các bộ nguồn cần có dòng không khí lưu thông tự do để làm mát và vì vậy cần được bố trí trong một vùng có thông gió tốt, không có khói nguy hiểm.
- Bảo đảm rằng các khớp nối sạch và ăn khớp đúng trước khi vận hành.
- Không được kiểm tra và làm sạch máy trong khi nguồn năng lượng thủy lực được kết nối. Sự vào khớp bất ngờ của máy có thể gây ra thương tích nghiêm trọng.

- Bảo đảm rằng tất cả các mối nối ống mềm đều kín.

- Lau sạch tất cả các đầu nối trước khi đấu nối. Không làm sạch các đầu nối có thể dẫn đến hư hỏng cho các khớp nối nhanh và gây ra sự quá nhiệt.

Hướng dẫn phải chỉ ra rằng chỉ được sử dụng chất lỏng thủy lực do nhà sản xuất khuyến nghị.

**CHÚ THÍCH:** Nên hỏi nhà máy sản xuất về việc có thể sử dụng hay không sử dụng các chất lỏng không dễ bốc cháy.

### 6.2.5 Hướng dẫn riêng về an toàn

Phải đưa ra các cảnh báo về bất cứ các mối nguy riêng hoặc không phổ biến nào gắn liền với sử dụng máy ép cầm tay. Các cảnh báo này phải chỉ ra tính chất của mối nguy, rủi ro của thương tích và hoạt động phòng tránh cần có.

### 6.3 Hướng dẫn vận hành

Hướng dẫn vận hành phải bao gồm, khi thích hợp:

- hướng dẫn về lắp đặt hoặc kẹp chặt máy ép cầm tay ở một vị trí ổn định khi thích hợp cho các máy ép cầm tay có thể được lắp đặt trên một giá đỡ;
- hướng dẫn lắp ráp, bao gồm các bộ phận bảo vệ, các phụ tùng và các dụng cụ lắp vào máy;
- mô tả các chức năng bằng minh họa;
- các giới hạn về sử dụng máy do các điều kiện về môi trường;
- hướng dẫn về chỉnh đặt và thử nghiệm;
- hướng dẫn chung về sử dụng, bao gồm cả thay các dụng cụ lắp vào máy và các giới hạn về cỡ kích thước và kiểu chi tiết gia công.

### 6.4 Các dữ liệu

#### 6.4.1 Qui định chung

Hướng dẫn phải bao gồm thông tin trên đĩa dữ liệu và thông tin sau:

- khối lượng của máy ép cầm tay;
- đối với các máy ép cầm tay thủy lực;
- đặc tính kỹ thuật của khớp nối;
- đặc tính kỹ thuật của các ống mềm về mặt áp suất và lưu lượng;
- nhiệt độ lớn nhất ở đầu vào của chất lỏng vào.

#### 6.4.2 Tiếng ồn

##### 6.4.2.1 Công bố về tiếng ồn phát ra

Hướng dẫn phải bao gồm công bố về tiếng ồn phát ra phù hợp với ISO 15744.

#### 6.4.2.2 Thông tin bổ sung

Nếu các giá trị của tiếng ồn phát ra thu được khi sử dụng các phép thử thích hợp qui định trong 5.2 không biểu thị đầy đủ sự phát ra tiếng ồn trong quá trình sử dụng máy theo dự định thì phải cung cấp thông tin bổ sung và/ hoặc các cảnh báo để có thể đánh giá và quản lý các rủi ro có liên quan.

Cũng nên cung cấp thông tin về tiếng ồn phát ra trong tài liệu bán hàng.

#### 6.4.3 Rung

##### 6.4.3.1 Công bố về rung phát ra

Hướng dẫn phải bao gồm giá trị rung phát ra và độ không ổn định như đã qui định trong 5.3 và số viện dẫn của qui tắc thử phù hợp với ISO 20643.

##### 6.4.3.2 Thông tin bổ sung

Nếu các giá trị rung phát ra thu được khi sử dụng các phép thử thích hợp qui định trong 5.3 không biểu thị đầy đủ sự rung trong quá trình sử dụng máy theo dự định thì phải cung cấp thông tin bổ sung và/hoặc các cảnh báo để có thể đánh giá và quản lý các rủi ro liên quan.

Cũng nên cung cấp thông tin về rung phát ra trong tài liệu bán hàng.

#### 6.5 Hướng dẫn bảo dưỡng

Hướng dẫn bảo dưỡng phải bao gồm:

- hướng dẫn về giữ an toàn cho các máy ép cầm tay bằng bảo dưỡng phòng ngừa thường xuyên;
- thông tin về thời gian phải bảo dưỡng phòng ngừa thường xuyên, ví dụ như sau một thời gian vận hành qui định, một số chu kỳ/ vận hành qui định hoặc một số lần bảo dưỡng qui định trong một năm;
- hướng dẫn về bố trí sao cho nhân viên không tiếp xúc với môi trường nguy hiểm;
- danh sách các hoạt động bảo dưỡng mà người sử dụng nên thực hiện; và
- hướng dẫn về bôi trơn, nếu có yêu cầu;

Hướng dẫn bảo dưỡng phải bao gồm các đề phòng cần phải có để tránh tiếp xúc với các chất nguy hiểm kết tủa (do các quá trình gia công) trên máy.

**CHÚ THÍCH:** Sự tiếp xúc của da với bụi nguy hiểm có thể gây ra viêm da nghiêm trọng. Nếu bụi được tạo ra hoặc bị nhiễu loạn trong qui trình bảo dưỡng thì phải thực hiện sự hút bụi.

**Phụ lục A**

(Tham khảo)

**Danh sách các mối nguy quan trọng**

Phụ lục này chứa đựng tất cả các mối nguy, các tình huống và sự kiện nguy hiểm quan trọng, đáng kể đến mức mà chúng được xử lý trong tiêu chuẩn này, được xác định bằng đánh giá rủi ro là rất đáng kể đối với kiểu máy này và cần phải có hành động để loại bỏ hoặc giảm rủi ro. Các mối nguy đáng kể sau có thể xảy ra trong sử dụng các máy ép cầm tay.

**Bảng A.1 - Danh sách các mối nguy quan trọng**

Loại mối nguy	Viện dẫn yêu cầu an toàn	
	Bảng thiết kế hoặc bảo vệ	Thông tin cho sử dụng
1. Các mối nguy cơ khí - nghiền, đập nát - cắt đứt - mối nguy do ma sát hoặc trầy da - mất ổn định - ống mềm quấn lại - sự phụt ra từ các hệ thống thủy lực cao áp - đặc tính kỹ thuật của ống mềm và khớp nối ống mềm.	4.2.3 4.2.1 4.2.1 4.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.3	6.2.2.6, 6.2.2.8
2. Các mối nguy về điện		6.2.2.9
3. Các mối nguy về nhiệt - nồ - tồn hại sức khỏe do các bề mặt nóng hoặc lạnh	4.3	
4. Các mối nguy do tiếng ồn	4.4	6.2.2.11
5. Các mối nguy do rung	4.5	6.2.2.12
6. Các mối nguy do các vật liệu và các chất được gia công, xử lý, sử dụng hoặc xả ra - không khí xả - các chất bôi trơn - chất lỏng thủy lực	4.6.1 4.6.2	6.2.2.10 6.2.2.6 6.2.4


Bảng A.1 (kết thúc)

Loại mối nguy	Viện dẫn yêu cầu an toàn	
	Băng thiết kế hoặc bảo vệ	Thông tin cho sử dụng
7. Các mối nguy do bỏ qua các nguyên tắc ecgônomi - các thương tích do một mồi lặp lại - tư thế không thích hợp - thiết kế cầm giữ và cân bằng máy không thích hợp - sử dụng không hợp lý trang bị bảo vệ cá nhân	4.7.1, 4.7.2, 4.7.1	6.2.2.7 6.2.2.7
8. Các mối nguy do hư hỏng nguồn cấp năng lượng: - hành trình ngược không mong muốn của cung cấp năng lượng sau một hư hỏng - lưu lượng và áp suất chất lỏng thủy lực ra không đúng		6.2.3, 6.2.2.6 6.2.4
9. Các mối nguy do phương tiện liên quan đến an toàn được định vị không đúng và/hoặc lệch - cơ cấu khởi động và dừng - khởi động không có chủ định	4.8.1 4.8.2	6.2.2.6

Phụ lục B


(Tham khảo)

Các ví dụ về máy ép cầm tay được bao hàm trong tiêu chuẩn này




Hình B.1 – Máy ép tán đinh tán cầm tay


Hình B.2 – Máy uốn nếp, dập theo khuôn cầm tay




Hình B.3 – Máy dập, đột cầm tay  
(có hàm kẹp)



Hình B.4 – Đầu ép tách đai ốc



Hình B.5 – Máy gấp nếp uốn cầm tay



Hình B.6 – Máy cắt đứt cầm tay

**Phụ lục C**

(Qui định)

**Các biểu tượng về nhãn và dấu hiệu****Bảng C.1 – Các biểu tượng về nhãn và dấu hiệu**

Số No.	Biểu tượng	Ý nghĩa	Màu sắc	Số đăng ký của biểu tượng hoặc nguồn
C.1.1		Cảnh báo Yêu cầu tối thiểu. Biểu tượng này là qui định. Các biểu tượng bổ sung và/ hoặc văn bản là tham khảo	Nền trong vòng tròn: màu xanh da trời Biểu tượng: màu trắng Nền cho cảnh báo: màu da cam	ISO 3864-2 Ứng dụng của ISO 7010-M002

### Thư mục tài liệu tham khảo

- [1] TCVN 9452 (ISO 2787), *Dụng cụ khí nén kiểu quay và va đập – Thử tính năng (Rotary and percussive pneumatic tools – Performance tests)*.
- [2] TCVN 10605-1 (ISO 3857-1), *Máy nén, máy và dụng cụ khí nén - Thuật ngữ và định nghĩa - Phần 1: Quy định chung (Compressors, pneumatic tools and machines – Vocabulary – Part 1: General)*
- [3] ISO 3864-2, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 2: Design principles for product safety labels (Ký hiệu bằng hình vẽ – Màu sắc an toàn và dấu hiệu an toàn – Phần 2: Các nguyên tắc thiết kế cho các nhãn an toàn của sản phẩm)*
- [4] ISO 3864-4, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Part 4: Colorimetric and photometric properties of safety sign materials (Ký hiệu bằng hình vẽ - Màu sắc an toàn và dấu hiệu an toàn – Phần 4: Các tính chất so màu và trắc quang của các vật liệu cho dấu hiệu an toàn)*
- [5] ISO 4871, *Acoustics – Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (Âm học – Công bố và kiểm tra xác minh các giá trị tiếng ồn phát ra của máy và thiết bị)*
- [6] ISO 7010, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs (Ký hiệu bằng hình vẽ - Màu sắc an toàn và dấu hiệu an toàn – Các dấu hiệu an toàn được đăng ký)*
- [7] ISO/TR 11688-1, *Acoustics – Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment – Part 1: Planning (Âm học – Qui trình kỹ thuật được khuyến nghị cho thiết kế máy và thiết bị có mức tiếng ồn thấp – Phần 1: Lập kế hoạch)*
- [8] ISO/TR 11688-2, *Acoustics – Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment – Part 2: Introduction to the physics of low-noise design (Âm học – Qui trình kỹ thuật được khuyến nghị cho thiết kế máy và thiết bị có mức tiếng ồn thấp – Phần 2: Giới thiệu về vật lý học của thiết kế mức tiếng ồn thấp)*
- [9] ISO 11690 (all parts), *Acoustics – Recommended practice for the design of low-noise workplaces containing machinery (Âm học – Qui trình kỹ thuật được khuyến nghị cho thiết kế địa điểm làm việc có mức tiếng ồn thấp chứa máy móc)*
- [10] ISO 14163, *Acoustics – Guidelines for noise control by silencers (Âm học – Hướng dẫn về kiểm soát tiếng ồn bằng ống giảm thanh)*
- [11] EN 614-1, *Safety of machinery – Ergonomic design principles – Part 1: Terminology and general principles (An toàn máy – Các nguyên tắc thiết kế ergonômici – Phần 1: Thuật ngữ và các nguyên tắc chung)*

- [12] EN 626 (all parts), *Safety of machinery – Reduction of risks to health from hazardous substances emitted by machinery* (An toàn máy – Giảm rủi ro đối với sức khỏe khỏi các chất nguy hiểm từ máy phát ra)
- [13] EN 894-3, *Safety of machinery – Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators – Part 3: Control actuators* (An toàn máy – Các yêu cầu về ergonomics cho thiết kế các bộ phận chỉ báo và cơ cấu dẫn động điều khiển – Phần 3: Cơ cấu dẫn động điều khiển)
- [14] EN 982, *Safety of machinery – Safety requirements for fluid power systems and their components – Hydraulics* (An toàn máy – Yêu cầu an toàn cho các hệ thống truyền động lưu chất – Thủy lực học)
- [15] EN 983, *Safety of machinery – Safety requirements for fluid power systems and their components – Pneumatics* (An toàn máy – Yêu cầu an toàn cho các hệ thống truyền động lưu chất – Khí nén học)
- [16] EN 13463-1, *Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres – Part 1: Basic method and requirements* (Thiết bị không dùng điện cho sử dụng trong các môi trường có tiềm ẩn gây ra nổ - Phần 1: Phương pháp cơ bản và yêu cầu)
- [17] EN 61310-1, *Safety of machinery – Indication, marking and actuation – Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals* (An toàn máy – Sự chỉ báo, ghi nhận và vận hành – Phần 1: Yêu cầu cho các tín hiệu nhìn, nghe và xúc giác)
- [18] EN 61310-2, *Safety of machinery – Indication, marking and actuation – Part 2: Requirements for marking* (An toàn máy – Sự chỉ báo, ghi nhận và vận hành – Phần 2: Yêu cầu cho ghi nhận)
- [19] CR 1030-1, *Hand-arm vibration – Guidelines for vibration hazards reduction – Part 1: Engineering methods by design of machinery* (Rung của bàn tay – Cánh tay – Hướng dẫn về giảm các mối nguy rung – Phần 1: Phương pháp kỹ thuật cho thiết kế)
- [20] EHTMA<sup>11</sup>, *Recommendations for the correct use of hand-held or portable hydraulic tools and associated portable power sources*, June 1991

---

<sup>11</sup> EHTMA= European Hydraulic Tool Manufacturers' Association = Hội các nhà sản xuất dụng cụ thủy lực Châu Âu.