

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 6890/TCĐBVN-QLBTĐB

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

V/v khắc phục hư hỏng trong thời gian bảo hành công trình cầu vượt đường sắt Bim Sơn (Km290+300, QL.1), tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án 2;
- Cục Quản lý đường bộ II.

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao đường sắt chuyên dùng của nhà máy xi măng Bim Sơn với QL.1 tại Km290+300, QL.1, tỉnh Thanh Hóa do Ban Quản lý dự án 2 là đại diện Chủ đầu tư, bàn giao đưa vào khai thác từ tháng 5/2019, hiện đang trong thời gian bảo hành. Theo báo cáo của cơ quan quản lý tuyến, lớp bê tông nhựa mặt đường 2 đầu cầu vượt phía Bắc và phía Nam đã bị hư hỏng, rạn nứt, bong tróc, phát sinh ổ gà nguy cơ gây mất ATGT.

Căn cứ Công điện số 59/CD-BGTVT ngày 18/12/2018 của Bộ GTVT về việc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm bảo hành, bảo trì đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt tại các Dự án ĐTXD mở rộng QL.1;

Căn cứ các Văn bản số 4904/BGTVT-CQLXD ngày 22/5/2020, số 6715/BGTVT-CQLXD ngày 10/7/2020 của Bộ GTVT về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm bảo hành công trình các Dự án ĐTXD mở rộng QL.1 đoạn từ Thanh Hóa đến Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên,

Tổng cục Đường bộ Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Ban QLDA 2 chỉ đạo nhà thầu thi công khẩn trương sửa chữa khắc phục các hư hỏng nêu trên, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn kết cấu công trình và ATGT trong quá trình khai thác sử dụng theo đúng quy định. Ban QLDA 2 chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Bộ GTVT khi để xảy ra tai nạn giao thông do yếu tố kỹ thuật đường không đảm bảo yêu cầu cũng như không được sửa chữa kịp thời.

2. Cục QLDB II tăng cường kiểm tra việc thực hiện sửa chữa của các đơn vị; trường hợp các đơn vị khắc phục chậm hoặc không đảm bảo chất lượng, báo cáo Tổng cục ĐBVN (bao gồm số liệu, hình ảnh cụ thể) để làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Căn cứ các nội dung trên, đề nghị Ban QLDA 2 và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Cục trưởng (thay b/c);
- Lưu: VT, QLBTĐB (QH)

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Xuân Ảnh