

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**  
-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----

Số: 757/BGTVT-KCHT  
V/v: Khắc phục hư hỏng cầu Đá Bàn,  
km 569+771, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà  
Tĩnh.

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009

**Kính gửi:** - Cục Đường bộ Việt Nam;  
- Khu Quản lý Đường bộ IV;

Bộ GTVT nhận được Công điện số 15/CĐ-CĐBVN ngày 06/02/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phát hiện hư hỏng kết cấu nhịp cầu Đá Bàn tại Km 569+771, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Bộ yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý Đường bộ IV và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện công việc sau:

- Có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông qua cầu;
- Phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trực gác 24/24 giờ và điều hành phân luồng xe đảm bảo giao thông, đặc biệt đối với các xe có tải trọng lớn;
- Xem xét phương án làm đường tạm để không bị ùn tắc khi lưu thông;
- Khẩn trương kiểm tra tìm nguyên nhân hư hỏng, tiến hành công tác sửa chữa hư hỏng trong thời gian sớm nhất có thể nhằm đưa cầu về trạng thái khai thác bình thường;
- Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương bố trí đủ nguồn kinh phí cho công tác đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra và sửa chữa hư hỏng cầu Đá Bàn;
- Báo cáo về Bộ công tác kiểm tra và sửa chữa cầu Đá Bàn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các công việc nêu trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông lưu thông trên cầu và nhanh chóng đưa cầu Đá Bàn trở lại khai thác bình thường./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Ngô Thịnh Đức;
- Vụ ATGT;
- Lưu: VT, KCHT (2).

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỨ TRƯỞNG**

**Nguyễn Hồng Trường**