

Số: 8066 /VPCP-KTN

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

V/v Khắc phục hiện tượng hằn lún
vết bánh xe trên tuyến quốc lộ 5
đoạn Km11+135-KM104+600

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 12113/BGTVT-CQLXD ngày 10 tháng 9 năm 2015 liên quan đến việc khắc phục hiện tượng hằn lún vết bánh xe trên Dự án sửa chữa, khôi phục quốc lộ 5 đoạn Km11+135-Km104+600, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo khắc phục triệt để hiện tượng hằn lún vết bánh xe tại vị trí nêu trên, tiếp tục xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời chủ động tiến hành kiểm tra, rà soát các công trình, dự án khác để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp tương tự nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGD Công TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) _{Hà} 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM



Nguyễn Cao Lục