

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

Số: 29 /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 07 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Phân bổ dự toán ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục
hậu quả thiên tai, sạt lở**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thủ
tướng Chính phủ về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm
2023 cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở;

Căn cứ Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
năm 2024;

Xét Tờ trình số 2869/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân
dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu để cấp
cho các đơn vị, địa phương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở theo Quyết
định số 1739/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ,
như sau:

1. Danh sách các hạng mục công trình, các địa phương, đơn vị được hỗ trợ
(chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Nguồn kinh phí phân bổ: Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho
tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2023 của
Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương
năm 2023 cho một số địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Khoá XVIII, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 07 tháng 6 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày được thông qua. / *Vh*

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (để b/c);
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh; UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website <http://dbndnghean.vn>;
- Lưu: VT. *B*

CHỦ TỊCH**Thái Thanh Quý**

PHỤ LỤC:

(Kèm theo Nghị quyết số: 29 /NQ-HĐND ngày 07/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT	Tên công trình	Hiện trạng hư hỏng	Giải pháp	Dự kiến kinh phí phân bổ (triệu đồng)	Cơ quan tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
	TỔNG KINH PHÍ			200.000	
1	Trên địa bàn huyện Anh Sơn			18.700	
1.1	Cầu Ông Tư, thôn Tân Thịnh, xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn	Cầu hư hỏng nghiêm trọng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.000	UBND huyện Anh Sơn
1.2	Cầu Động Hói, thôn Vĩnh Hương, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn	Cầu xây dựng trước năm 1990, bị hư hỏng nghiêm trọng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.700	UBND huyện Anh Sơn
1.3	Cầu Khe Trun, thôn 1, xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn	Cầu hư hỏng, khi có mưa lớn cô lập 57 hộ dân	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	2.000	UBND huyện Anh Sơn
1.4	Sạt lở bờ sông Lam, xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn (đoạn 1)	Bờ sông sạt lở gây ảnh hưởng đến các hộ dân trong vùng và mất đất sản xuất	Khắc phục sạt lở	7.000	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1.5	Sạt lở bờ sông Lam, xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn (đoạn 2)	Bờ sông sạt lở gây ảnh hưởng đến các hộ dân trong vùng và mất đất sản xuất	Khắc phục sạt lở	6.000	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1.6	Hồ Cây Hồng, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn	Mái hạ lưu đập bị thấm, rò rỉ sũng ướt mái	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.000	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tây Nam Nghệ An
2	Trên địa bàn huyện Quỳnh Châu			18.400	
2.1	Hồ chứa Huôi Húng (loại nhỏ), xã Châu Hạnh, huyện Quỳnh Châu	Đập đất bị vỡ, cuốn trôi	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	2.900	UBND huyện Quỳnh Châu
2.2	Đập tràn Phai Ngán, Hội 2, xã Châu Hội, huyện Quỳnh Châu	Đập cũ bị hư hỏng, không đảm bảo phục vụ sản xuất	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	2.900	UBND huyện Quỳnh Châu
2.3	Đập dâng Nava, xã Châu Hoàn, huyện Quỳnh Châu	Thân đập xói lở nghiêm trọng, một số đoạn bị vỡ, sân tràn bị cuốn trôi, đường ống dẫn nước hư hỏng...	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	6.500	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24

TT	Tên công trình	Hiện trạng hư hỏng	Giải pháp	Dự kiến kinh phí phân bổ (triệu đồng)	Cơ quan tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
2.4	Đập tràn Bán Bông, xã Châu Thuận, huyện Quỳnh Châu	Sân tiêu năng, thân đập bị hư hỏng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.100	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tây Bắc Nghệ An
2.5	Đập Khe Cua, xã Châu Thuận, huyện Quỳnh Châu	Đập, tràn, cống lấy nước hư hỏng, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	5.000	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3	Trên địa bàn huyện Nghi Lộc			16.300	
3.1	Đường giao thông nông thôn nối từ xóm Thái Bình đi xóm Thái Hưng, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc	Hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	2.500	UBND huyện Nghi Lộc
3.2	Cống điều tiết nước Cầu Cao Cửa Đền, sông Đập Họ, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc	Sạt lở, cuốn trôi một nửa cống, phần còn lại hư hỏng nghiêm trọng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	2.300	UBND huyện Nghi Lộc
3.3	Cầu Cổ Hòa, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc	Mố cầu bị xói, sụt lún, mặt cầu hư hỏng, nguy cơ mất an toàn giao thông	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	11.500	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4	Trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu			16.200	
4.1	Kênh tiêu Phù Sỷ, xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Thạch, Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu	Kênh tiêu Phù Sỷ đến cầu Xiết, xã Quỳnh Thanh dài 1,8 km bị bồi lắng, sạt lở nhiều, ảnh hưởng tiêu thoát nước cho các xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Đôi, Quỳnh Thạch, Quỳnh Thanh	Khắc phục đảm bảo tiêu thoát nước	2.000	UBND huyện Quỳnh Lưu
4.2	Cống qua kênh Vực Mầu, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Cống xóm 15, xã Quỳnh Văn)	Cống bị hư hỏng không đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	600	UBND huyện Quỳnh Lưu

TT	Tên công trình	Hiện trạng hư hỏng	Giải pháp	Dự kiến kinh phí phân bổ (triệu đồng)	Cơ quan tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
4.3	Kênh tiêu thoát lũ đập Bàu, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu	Kênh thoát lũ của đập Bàu, xã Quỳnh Lâm từ đập tràn đến cống thoát nước qua đường cao tốc dài 1,2 km, hiện là kênh đất có nhiều vị trí bị co hẹp, ách tắc, không đảm bảo thoát lũ	Khắc phục đảm bảo tiêu thoát nước	1.600	UBND huyện Quỳnh Lưu
4.4	Hồ Đồng Cầu 2, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu	Hư hỏng nghiêm trọng, nguy cơ đập bị vỡ trong mùa mưa bão	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	6.000	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4.5	Hồ Hóc Rồng, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu	Công trình đầu mối hư hỏng, thấm nghiêm trọng ảnh hưởng đến các hộ dân hạ lưu đập trong mùa mưa	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	6.000	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5	Trên địa bàn huyện Kỳ Sơn			16.100	
5.1	Tuyến đường giao thông từ bản Ca Da đến ngã ba Ca Da - Xao Va, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn	Sạt mái taluy, mặt đường hư hỏng, xói lở	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	2.300	UBND huyện Kỳ Sơn
5.2	Tuyến đường giao thông từ bản Phía Khăn 2 đến bản Huồi Cáng, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn	Sạt mái taluy, mặt đường hư hỏng, xói lở	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	2.300	UBND huyện Kỳ Sơn
5.3	Cầu Huồi Cáng, bản Huồi Cáng 1, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn	Mố cầu sạt lở, mặt cầu hoen rỉ, không đảm bảo giao thông	Khắc phục, sửa chữa đảm bảo giao thông	11.500	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6	Trên địa bàn huyện Thanh Chương			14.900	
6.1	Cầu Hờ, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương	Mố cầu, mặt cầu, đường hai đầu cầu hư hỏng, không đảm bảo giao thông	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	2.000	UBND huyện Thanh Chương
6.2	Cống Trọt Trông, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương	Hư hỏng, không đảm bảo tiêu thoát nước	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.500	UBND huyện Thanh Chương

TT	Tên công trình	Hiện trạng hư hỏng	Giải pháp	Dự kiến kinh phí phân bổ (triệu đồng)	Cơ quan tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
6.3	Tuyến đường giao thông dọc bờ sông Gang, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương	Thường xuyên bị ngập lụt trong mùa mưa bão; sạt mái taluy âm, ảnh hưởng đến an toàn giao thông	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.900	UBND huyện Thanh Chương
6.4	Hệ thống kênh tưới - Hồ chứa nước Lại Lò, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương	Kênh bị nghiêng, đổ sập nhiều đoạn	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.000	Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương
6.5	Hệ thống kênh tưới - Hồ chứa nước Cừa Ông, xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương	Kênh bị nghiêng, đổ sập nhiều đoạn, bờ kênh sạt lở	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	3.000	Công ty TNHH Thủy lợi Thanh Chương
6.6	Cầu vượt lũ Thanh Hà, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương	Cầu hư hỏng nặng, mặt cầu bị lũ cuốn, dịch chuyển ra khỏi mố	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	5.500	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7	Trên địa bàn huyện Nam Đàn			14.850	
7.1	Đập Kim Khánh, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn	Tràn và cống bị hư hỏng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.000	UBND huyện Nam Đàn
7.2	Đập Hồng Thái, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn	Thượng lưu sạt lở, cống hư hỏng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.150	UBND huyện Nam Đàn
7.3	Cầu và bờ Tả kênh tiêu 79, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn	Xuống cấp, hư hỏng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.100	UBND huyện Nam Đàn
7.4	Tuyến đường từ cụm 2 sang cụm 3, xóm Thượng Nậm, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn	Xuống cấp, hư hỏng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.500	UBND huyện Nam Đàn
7.5	Cầu Cống Âm và đường hai đầu cầu, khối Quy Chính, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn	Cầu và đường hai đầu cầu hư hỏng nghiêm trọng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.600	UBND huyện Nam Đàn
7.6	Kênh chính 9A, trạm bơm 4AC, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn	Kênh chính bị bồi lấp, rò nước, nguy cơ đổ sập	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	2.500	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Nghệ An
7.7	Hồ chứa nước Tràng Đen, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn	Tràn xả lũ bị cuốn trôi phần đuôi tràn, sạt lở phía mang tràn gây ảnh hưởng đến các hộ dân phía trên; thấm phía hạ lưu đập	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	6.000	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

TT	Tên công trình	Hiện trạng hư hỏng	Giải pháp	Dự kiến kinh phí phân bổ (triệu đồng)	Cơ quan tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
8	Trên địa bàn huyện Đô Lương			13.900	
8.1	Cống tiêu nước qua đê Hữu Lam (đê Nam Bắc Đặng), đoạn qua xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương	Khẩu độ cống nhỏ (đường kính 0,7 m), bên cạnh đó lượng nước đổ về cống lớn dẫn đến việc tiêu thoát rất khó khăn, gây ngập úng dân cư vùng thượng lưu cống khi có mưa lớn	Khắc phục đảm bảo tiêu thoát nước	500	UBND huyện Đô Lương
8.2	Cầu Động Đền, xóm 4, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương	Mổ cầu sập một phần, mặt cầu hư hỏng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	700	UBND huyện Đô Lương
8.3	Cầu Ông Bốn, xóm 4, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương	Sạt lở 2 mổ cầu, mặt cầu lún sụt	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	900	UBND huyện Đô Lương
8.4	Đập Mua Cua, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương	Đập đất, bị sạt lở, cống lấy nước, tràn xả lũ hư hỏng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	800	UBND huyện Đô Lương
8.5	Tràn Bàu Cầu, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương	Tràn hư hỏng nghiêm trọng; sân tiêu năng bong tróc, mặt tràn kết hợp đường giao thông bị nứt...	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	4.500	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8.6	Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn đê Tả Lam, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương	Đường hư hỏng, không đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	3.000	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8.7	Đập Khe Quýt, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương	Xuống cấp, hư hỏng, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	3.500	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9	Trên địa bàn huyện Diễn Châu			13.200	
9.1	Cống Cồn Cò, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu	Sạt lở, nứt dầm, không đảm bảo an toàn giao thông đi lại;	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.100	UBND huyện Diễn Châu
9.2	Cống Nãi Cầu và cống Nãi Vin, xóm 7, xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu	Sạt lở, nứt dầm, không đảm bảo an toàn giao thông đi lại, sản xuất	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	700	UBND huyện Diễn Châu
9.3	Cống, mương dẫn và tiêu nước tuyến cuối kênh N20-5A đoạn từ kênh Nhà Lê đi xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu	Hư hỏng, một số đoạn kênh bị sập đổ	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.700	UBND huyện Diễn Châu

U

TT	Tên công trình	Hiện trạng hư hỏng	Giải pháp	Dự kiến kinh phí phân bổ (triệu đồng)	Cơ quan tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
9.4	Kênh tưới tiêu xóm 4, xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu	Hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	700	UBND huyện Diễn Châu
9.5	Cống Diễn Kỳ, xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu	Cống hư hỏng, khẩu độ nhỏ không đảm bảo tiêu thoát lũ	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng đảm bảo tiêu thoát nước	4.500	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9.6	Kênh Tiêu Diễn Hoàng, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu	Bờ kênh cửa ra xói lở trầm trọng, mất an toàn trong mùa mưa lũ.	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	4.500	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10	Trên địa bàn huyện Yên Thành			9.100	
10.1	Đường giao thông nông thôn xóm Yên Phú, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành	Hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.400	UBND huyện Yên Thành
10.2	Đập Khe Răm, xã Minh Thành, huyện Yên Thành	Bờ đập sạt lở, một phần tràn xả lũ bị cuốn trôi, cống lấy nước hư hỏng...	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	2.200	UBND huyện Yên Thành
10.3	Đập Vũng Dài, xã Quang Thành, huyện Yên Thành	Sạt lở mái, tràn, cống hư hỏng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	2.000	UBND huyện Yên Thành
10.4	Tràn Bàu Sừng, Xã Lãng Thành, huyện Yên Thành	Tràn bị hư hỏng, tường cánh bị đổ, sân tiêu năng bong tróc	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	3.500	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11	Trên địa bàn huyện Tân Kỳ			6.150	
11.1	Đập Nương Triêng, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ	Mái thượng lưu và tràn xả lũ bị sạt lở nghiêm trọng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.500	UBND huyện Tân Kỳ
11.2	Mương tưới và tiêu úng xứ Đồng Cửa, xóm 2, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ	Tuyến mương bị sạt lở, sập đáy, ảnh hưởng đến việc tưới, tiêu	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.100	UBND huyện Tân Kỳ
11.3	Cầu tràn Đồng Lau, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ	Cầu tràn hư hỏng nặng, đường hai đầu cầu bị sạt lở, đi lại rất khó khăn,...	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.100	UBND huyện Tân Kỳ
11.4	Thâm thân đập chính hồ Khe Thần, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ	Thân đập bị thấm, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	900	Công ty TNHH Thủy lợi Tân Kỳ
11.5	Thâm thân đập chính hồ Khe Là, xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ	Thân đập bị thấm, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	900	Công ty TNHH Thủy lợi Tân Kỳ

TT	Tên công trình	Hiện trạng hư hỏng	Giải pháp	Dự kiến kinh phí phân bổ (triệu đồng)	Cơ quan tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
11.6	Nhà quản lý và bậc lên xuống bể hút trạm bơm Cây Khế, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ	Nhà trạm bơm, bậc lên xuống bể hút hư hỏng nặng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	650	Công ty TNHH Thủy lợi Tân Kỳ
12	Trên địa bàn huyện Quỳnh Hợp			5.500	
12.1	Cầu tràn và đường giao thông nông thôn xóm Bán Hy và đường giao thông nông thôn xóm Bán Pòong, xã Châu Hồng, huyện Quỳnh Hợp	Cầu tràn và đường giao thông bị hư hỏng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	3.000	UBND huyện Quỳnh Hợp
12.2	Hồ chứa Khe Riêng, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳnh Hợp	Thấm qua thân đập; sân tiêu năng của tràn xả lũ bị xói lở, hư hỏng; bên tả đập đất bị cô lập khi mưa lũ	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	2.500	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tây Bắc Nghệ An
13	Trên địa bàn liên huyện Nam Đàn - Hưng Nguyên			5.500	
13.1	Tuyến đường giao thông huyết mạch nối từ xã Nam Cát, huyện Nam Đàn đến xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên	Hư hỏng, không đảm bảo giao thông, đi lại của nhân dân trong vùng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	5.500	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14	Trên địa bàn huyện Con Cuông			5.000	
14.1	Sạt lở tại bản Tân Hợp, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông	Mưa lũ làm xói lở, đất bồi khiến thay đổi dòng chảy ảnh hưởng đến đất nông nghiệp của nhân dân	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.100	UBND huyện Con Cuông
14.2	Tràn số 01, thác Khe Kèm, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông	Tràn bị xói lở, hư hỏng nặng, không đảm bảo giao thông đi lại	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.100	UBND huyện Con Cuông
14.3	Tràn Bản Mọi, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông	Hai đầu tràn bị cuốn trôi, nguy cơ cuốn trôi tràn	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	800	UBND huyện Con Cuông
14.4	Tuyến đường từ trung tâm xã Châu Khê đi Đồn biên phòng Châu Khê, huyện Con Cuông	Sạt taluy âm tại các vị trí Km18+500; Km26+800	Khắc phục, sửa chữa tại vị trí xung yếu	1.100	UBND huyện Con Cuông

TT	Tên công trình	Hiện trạng hư hỏng	Giải pháp	Dự kiến kinh phí phân bổ (triệu đồng)	Cơ quan tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
14.5	Đập Nà Miếu, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông	Thân đập bằng rọ đá bị xô dịch, sạt lở đất bờ trái	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	900	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tây Nam Nghệ An
15	Trên địa bàn huyện Quế Phong			4.850	
15.1	Tuyến đường huyện lộ 332 (đường liên xã Nậm Nhoóng - Tri Lễ) tại địa phận xã Nậm Nhoóng	Sập cống tại địa phận bản Na Hốc, sạt khoảng 30 m taluy âm tại vị trí Trường Mầm non. Nguy cơ đứt đường tại 2 vị trí trên, gây cô lập toàn bộ xã với vùng trung tâm khi xảy ra đứt đường	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	2.000	UBND huyện Quế Phong
15.2	Tuyến đường giao thông vào các bản Hạ Sơn, Bản Đai xã Mường Nọc (Đường H.3.36)	Sạt 2 điểm taluy âm, chiều dài khoảng 50 m, nguy cơ đứt đường, làm cô lập và ách tắc, mất an toàn giao thông vào các bản Hạ Sơn, Bản Đai	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.700	UBND huyện Quế Phong
15.3	Tuyến đường giao thông xã Nậm Giải (điểm bản Pòng lên bản Pục) vào các bản	Sạt taluy âm, chiều dài khoảng 30 m, nguy cơ đứt đường, làm cô lập nhân dân tại bản Pục, bản Pòng và ách tắc, mất an toàn giao thông	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.150	UBND huyện Quế Phong
16	Trên địa bàn huyện Hưng Nguyên			4.400	
16.1	Kè taluy mái dưới chân kênh tưới đập Khe Lốt, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên	Phần taluy âm phía dưới kênh tưới bị sạt, nguy cơ kênh đổ sập	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	900	UBND huyện Hưng Nguyên
16.2	Đê kênh thấp, đoạn Cầu Đen, xã Hưng Lợi; đoạn Cầu Mung, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên	Mái kênh bị sạt trượt	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng tại vị trí xung yếu	1.100	UBND huyện Hưng Nguyên
16.3	Trạm bơm Lùm, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên	Hư hỏng nặng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	600	UBND huyện Hưng Nguyên

26

TT	Tên công trình	Hiện trạng hư hỏng	Giải pháp	Dự kiến kinh phí phân bổ (triệu đồng)	Cơ quan tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
16.4	Trạm bơm Phú Xuân, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên	Hư hỏng nặng	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.100	UBND huyện Hưng Nguyên
16.5	Cầu dân sinh xóm 6, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên	Hư hỏng, không đảm bảo giao thông	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	700	UBND huyện Hưng Nguyên
17	Trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn			4.300	
17.1	Đập Kim Hồng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn	Đập đất, mái thượng, hạ lưu sạt lở, cống rò rỉ	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	2.300	UBND huyện Nghĩa Đàn
17.2	Cống lấy nước đập 19/5, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn	Cống lấy nước hư hỏng, không đảm bảo an toàn	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.100	Công ty TNHH Thủy lợi Phú Quý
17.3	Thân đập Đồng Sảng, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn	Thân đập bị thấm, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	900	Công ty TNHH Thủy lợi Phú Quý
18	Trên địa bàn huyện Tương Dương			3.900	
18.1	Công trình nước sinh hoạt bản Thạch Dương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương	Đập và hệ thống đường ống bị cuốn trôi, hư hỏng hoàn toàn	Khắc phục, sửa chữa đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân	2.200	UBND huyện Tương Dương
18.2	Đập Nậm Khùn, xã Tam Quang, huyện Tương Dương	Mái hạ lưu và chân khay của đập bị rò rỉ	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.700	UBND huyện Tương Dương
19	Trên địa bàn thị xã Hoàng Mai			2.700	
19.1	Cống tiêu lũ Đồng Lạn, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai	Cống hư hỏng, khẩu độ nhỏ không đảm bảo tiêu thoát lũ	Khắc phục đảm bảo tiêu thoát lũ	2.700	UBND thị xã Hoàng Mai
20	Trên địa bàn thị xã Thái Hòa			2.600	
20.1	Cầu tràn đập Đồng Chè nối QL15A vào khối Sơn Cường, phường Quang Phong	Tràn bị hư hỏng gây ngập úng, chia cắt khu dân cư trong mùa mưa lũ	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.500	UBND thị xã Thái Hòa

TT	Tên công trình	Hiện trạng hư hỏng	Giải pháp	Dự kiến kinh phí phân bổ (triệu đồng)	Cơ quan tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
20.2	Cổng lấy nước hồ Cây Bả, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa	Cổng lấy nước hư hỏng, không đảm bảo an toàn	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.100	Công ty TNHH Thủy lợi Phù Quý
21	Trên địa bàn thị xã Cửa Lò			2.550	
21.1	Tuyến mương tiêu úng thuộc khối Trung Thanh (từ đường Phạm Nguyễn Du xuống đường ven sông Lam), phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò	Một số đoạn mương đã bị đổ sập và nguy cơ đổ sập, ảnh hưởng đến một số nhà dân	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	1.600	UBND thị xã Cửa Lò
21.2	Nhà văn hóa và các công trình phụ trợ khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò	Hư hỏng nghiêm trọng, thấm dột, nguy cơ đổ sập nhà và tường rào	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng	950	UBND thị xã Cửa Lò
22	Trên địa bàn thành phố Vinh			900	
22.1	Khắc phục 03 cống Bara tiêu nước dọc sông Vinh, thành phố Vinh	Cống Bara đã bị hư hỏng, không đảm bảo tiêu thoát nước	Khắc phục, sửa chữa hư hỏng đảm bảo tiêu thoát nước	900	UBND thành phố Vinh

26