

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

**TCVN 12326-4:2025
ISO 374-4:2019**

Xuất bản lần 1

**GĂNG TAY BẢO VỆ CHỐNG HÓA CHẤT NGUY HIỂM
VÀ VI SINH VẬT –
PHẦN 4: XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG SUY GIẢM DO
HÓA CHẤT**

*Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms —
Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals*

HÀ NỘI – 2025

Lời nói đầu

TCVN 12326-4:2025 hoàn toàn tương đương với ISO 374-4:2019.

TCVN 12326-4:2025 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 *Phương tiện bảo vệ cá nhân* biên soạn, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam đề nghị, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 12326 (ISO 374), *Găng tay bảo vệ chống hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật* gồm các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 12326-1:2018 [ISO 374-1:2016 (WITH AMENDMENT 1:2018)], *Phần 1: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro hóa chất*
- TCVN 12326-2:2025 (ISO 374-2:2019), *Phần 2: Xác định độ chống thấm*
- TCVN 12326-4:2025 (ISO 374-4:2019), *Phần 4: Xác định khả năng chống suy giảm do hóa chất*
- TCVN 12326-5:2018 (ISO 374-5:2016), *Phần 5: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro vi sinh vật*

Găng tay bảo vệ chống hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật – Phần 4: Xác định khả năng chống suy giảm do hóa chất

*Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms —
Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals*

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử để xác định khả năng chống suy giảm do các hóa chất nguy hiểm của vật liệu làm găng tay bảo vệ khi tiếp xúc liên tục.

CHÚ THÍCH Phụ lục A đưa ra thông tin về kết quả thử nghiệm liên phòng đối với phương pháp này.

Nên sử dụng cùng với các phép thử khác để đánh giá khả năng chống hóa chất, như khả năng chống thấm thấu và thấm qua, vì phép thử hóa học không cung cấp đủ thông tin về những thay đổi tính chất vật lý ảnh hưởng đến găng tay trong quá trình tiếp xúc với hóa chất. Điều này là cần thiết vì mặt bên ngoài của găng tay tiếp xúc với hóa chất.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 12326-1 (ISO 374-1), *Găng tay bảo vệ chống hóa chất nguy hiểm và vi sinh vật – Phần 1: Thuật ngữ và các yêu cầu tính năng đối với rủi ro hóa chất*

TCVN 14266 (ISO 21420), *Găng tay bảo vệ - Yêu cầu chung và phương pháp thử*

TCVN 14267:2025 (ISO 23388:2018), *Găng tay bảo vệ chống rủi ro cơ học*

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ, định nghĩa trong TCVN 12326-1 (ISO 374-1) và TCVN 14266 (ISO 21420).

4 Nguyên tắc thử nghiệm

Khả năng chống suy giảm do hóa chất lỏng của vật liệu làm găng tay bảo vệ được xác định bằng cách đo sự thay đổi khả năng chống đâm thủng của vật liệu găng tay sau khi bề mặt bên ngoài tiếp xúc liên

tục với hóa chất thử nghiệm. Phép thử này có thể áp dụng cho găng tay làm bằng polyme tự nhiên hoặc tổng hợp. Găng tay có lót có thể tạo ra kết quả đo không sử dụng được.

5 Phương pháp thử khả năng chống đâm thủng

5.1 Lấy mẫu

Chọn ba chiếc găng tay để thử nghiệm. Điều hòa găng tay ở nhiệt độ $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$, độ ẩm tương đối $(50 \pm 5)\%$ trong ít nhất 24 h.

Trong trường hợp cấu tạo của găng tay không đồng đều và/hoặc phức tạp, phải thử mỗi mẫu ở từng vùng. Sử dụng đường tròn 20 mm phù hợp, cắt 6 mẫu thử trên từng găng tay để có tổng số 18 mẫu thử. Đối với từng chiếc găng tay, 3 mẫu thử sẽ tiếp xúc với hóa chất thử và 3 mẫu thử sẽ không tiếp xúc.

Chọn các mẫu thử sao cho chúng đồng nhất và đại diện cho cấu tạo chính của găng tay. Tránh các vùng có hoa văn nổi hoặc các vùng có độ dày hoặc thành phần khác nhau khi cắt các mẫu thử.

Nếu găng tay được tạo thành từ nhiều lớp không dính kết với nhau thì chỉ thử lớp bảo vệ chống hóa chất.

Mẫu phải được thử theo phương pháp mô tả trong 5.3. Một phương pháp thử nghiệm bổ sung để tham khảo không bắt buộc được đưa ra làm ví dụ trong Phụ lục B.

Đối với găng tay có lót, nếu không thể tách lớp lót ra khỏi găng tay (và nếu lớp lót quá dày) thì thử nghiệm sẽ không khả thi vì không thể bịt kín lọ và mẫu sẽ trượt trong quá trình thử. Đối với một số mẫu, nếu có lớp lót dày thì không cần thiết phải sử dụng vách ngăn để bịt kín lọ đúng cách. Trong trường hợp này, đảm bảo lớp lót sẽ có khả năng chống rò rỉ.

5.2 Thiết bị, dụng cụ

Phải sử dụng các thiết bị, dụng cụ sau:

- a) Đường cắt đường kính (20 ± 1) mm;
- b) Đường cắt đường kính (12 ± 1) mm (để cắt lỗ tại tâm của từng vách ngăn);
- c) Lọ 20 ml có nắp đậy [đường kính miệng lọ $(12,5 \pm 0,5)$ mm];
- d) Vách ngăn có đường kính 20 mm [ví dụ: được làm từ cao su clorobutyl không có lớp polytetrafluoroethylene (PTFE)];
- e) Vòng đệm bằng nhôm, đường kính trong 20 mm
- f) Dụng cụ gấp mép bằng tay;
- g) Dụng cụ mở nắp bằng tay;
- h) Giá đỡ mẫu có đục 18 lỗ, đường kính mỗi lỗ 20 mm;

- i) Cốc có mỗ 150 ml;
- j) Pipet chuyển, 2 ml;
- k) Lực kế có đầu đo đâm thủng theo TCVN 14267:2025 (ISO 23388:2018), Điều 6.5 và một cảm biến để đo lực nén với độ chính xác $\pm 1\%$;
- l) Giá đỡ lọ mẫu.

5.3 Cách tiến hành

5.3.1 Điều kiện thử nghiệm

Phép thử phải được thực hiện ở (23 ± 2) °C (chuẩn bị, hóa chất, tiếp xúc với hóa chất, và thử nghiệm đâm thủng).

5.3.2 Các phép đo trước khi thử

Cho hóa chất thử vào cốc có mỗ 150 ml. Sử dụng pipet chuyển, cho khoảng 2 ml hóa chất thử vào một trong các lọ có nắp đậy.

Đặt vách ngăn vào lọ có nắp đậy vòng đệm bằng nhôm, đường kính trong 20 mm. Sử dụng dường cắt (12 ± 1) mm, tạo một lỗ ở chính giữa vách ngăn.


Đặt mẫu găng tay lên trên vách ngăn với bề mặt ngoài của găng tay hướng vuông góc vào trong lọ. Đặt nắp nhôm có mẫu thử lên trên lọ. Đậy kín lọ bằng dụng cụ gấp mép bằng tay và lật ngược lọ để hóa chất thử tiếp xúc với mẫu thử (xem Hình 1). Ghi lại thời gian. Đặt lọ vào giá đỡ mẫu đục lỗ.

CHÚ THÍCH Giá đỡ mẫu đục lỗ có hai mục đích:

- a) cho phép không khí lưu thông dưới màng mẫu, và
- b) nếu áp suất từ hóa chất thử ép vào mẫu tạo thành hình lồi thì bình vẫn đứng vững.

Lặp lại cách tiến hành như trên cho từng mẫu trong số tám mẫu còn lại sẽ được phơi nhiễm. Tính thời gian cho các thao tác này sao cho quá trình phơi nhiễm trên các mẫu tiếp theo cách nhau ba phút. Khi kết thúc thời gian phơi nhiễm một giờ (± 5 min), kiểm tra từng lọ thử nghiệm để xác nhận mức độ bao phủ hóa chất thử nghiệm trên mẫu thử. Nếu hóa chất không bao phủ mẫu thử, loại bỏ mẫu thử và lặp lại thử nghiệm bằng cách sử dụng lượng hóa chất thử nghiệm nhiều hơn.


Gắn chín mẫu chưa phơi nhiễm vào các lọ còn lại theo cách tương tự, ngoại trừ việc cho hóa chất vào lọ.



CHÚ DẶN

- 1 Hóa chất thử
- 2 Bề mặt ngoài của mẫu thử găng tay tiếp xúc với hóa chất thử, là một vùng hình tròn có đường kính $(12,5 \pm 0,5)$ mm

Hình 1 - Vị trí của lọ trong thời gian tiếp xúc giữa mẫu thử và hóa chất thử



CHÚ DẶN

- 1 lọ 20 ml có nắp đậy
- 2 đầu đo đâm thủng
- 3 mẫu thử
- 4 giá đỡ lọ mẫu (được giữ bằng ngàm của lực kế)

Hình 2 - Vị trí của lọ trong phép thử đâm thủng

5.3.3 Thử đâm thủng

Lắp đầu đo đâm thủng vào cảm biến lực của lực kế. Đặt tốc độ bàn trượt đến 100 mm/min và vặn chặt giá đỡ lọ vào bàn.

Đặt một lọ vào giá đỡ. Đâm thủng mẫu thử và ghi lại lực yêu cầu cực đại (xem Hình 2).

Lặp lại thử nghiệm cho từng mẫu; thử từng mẫu thử được phơi nhiễm một giờ sau khi bắt đầu phơi nhiễm trên mẫu thử đó.

Mẫu thử phải được kiểm tra xem có bất kỳ thay đổi nào về tính chất vật lý trong và sau khi thử (sau khi làm khô). Bất kỳ thay đổi nào như phồng lên, co lại, hóa giòn, hóa cứng, hóa mềm, bong tróc, phân rã, thay đổi màu sắc/phai màu, tách lớp phải được ghi lại và mô tả trong báo cáo thử nghiệm để biết thông tin.

5.3.4 Biểu thị kết quả

Xác định độ suy giảm của từng mẫu trong số ba mẫu găng tay đối với từng hóa chất hoặc hỗn hợp hóa chất cụ thể bằng công thức:

$$DR_x = \frac{(OPx - RPx)}{OPx} \times 100 \quad (1)$$

Trong đó

DR_x là độ suy giảm của mẫu găng tay x do tác động của hóa chất thử, tính bằng %;

OPx là lực đâm thủng trung bình trên ba mẫu thử không phơi nhiễm từ mẫu găng tay x; phải cùng đơn vị với RPx ;

RPx là lực đâm thủng trung bình trên ba mẫu thử được phơi nhiễm từ mẫu găng tay x; phải cùng đơn vị với OPx .

Xác định độ suy giảm của vật liệu găng tay trước tác động của hóa chất thử bằng công thức (2) dưới đây:

$$DR = \frac{(DR1 + DR2 + DR3)}{3} \quad (2)$$

Trong đó

DR là độ suy giảm của vật liệu găng tay do tác động của hóa chất thử, tính bằng %;

$DR1$ là độ suy giảm của mẫu găng tay thứ nhất do tác động của hóa chất thử, tính bằng %;

$DR2$ là độ suy giảm của mẫu găng tay thứ hai do tác động của hóa chất thử, tính bằng %;

$DR3$ là độ suy giảm của mẫu găng tay thứ ba do tác động của hóa chất thử, tính bằng %.

Xác định độ lệch chuẩn (SD) của độ suy giảm đối với ba mẫu găng tay.

6 Báo cáo thử nghiệm

Đối với từng vật liệu làm găng tay bảo vệ được thử nghiệm, báo cáo phải bao gồm các thông tin sau:

- Tài liệu tham chiếu của nhà sản xuất về găng tay được thử bao gồm vật liệu, loại và số lô.
- Tên hóa chất thử, độ tinh khiết, nếu ở dạng hỗn hợp thì bao gồm nồng độ và các thành phần khác.

- c) Viện dẫn tiêu chuẩn này.
- d) Ngày thử nghiệm.
- e) Ghi lại DR1, DR2, DR3, DR (xem 5.3.4), phần trám thay đổi khi đâm thủng vật liệu làm găng tay.
Phải ghi lại cả SD.
- f) Lớp lót, nếu có, đã được tách ra khỏi mẫu thử chưa.
- g) Mọi quan sát về sự thay đổi hình dáng bên ngoài của mẫu thử vật liệu sau khi phơi nhiễm hóa chất. Ví dụ về các quan sát được ghi là phồng lên, co lại, hóa giòn, hóa cứng, hóa mềm, bong tróc, phân rã, thay đổi màu sắc/phai màu và tách lớp.
- h) Mọi sai lệch so với tiêu chuẩn này phải được ghi lại.

Phụ lục A

(tham khảo)

Thử nghiệm liên phòng đối với phương pháp thử nghiệm hiện tại

Dữ liệu về độ suy giảm sau đây (xem Bảng A.1 và A.2) thu được trong thử nghiệm đối chiếu liên phòng được thực hiện bởi một số phòng thử nghiệm, sử dụng phương pháp thử được mô tả trong Điều 5.

**Bảng A.1 - Kết quả tính theo % thử nghiệm đối chiếu với găng tay cao su tự nhiên
(độ dày 0,6 mm)**

Phòng thí nghiệm	Etyl axetat		Heptan	
	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn	Giá trị trung bình	Độ lệch chuẩn
1	43	6,8	66	4,0
2	37	10	61	7,0
3	36	5,9	47	1,6
4	39	4,5	49	2,8
5	40	5,3	56	6,1
6	32	2,8	51	8,1
7	-	-	56	2,4
Giá trị trung bình	37,8	5,9	55,1	4,6

Bảng A.2 - Kết quả tính theo % của thử nghiệm đối chiếu với các vật liệu làm găng tay khác

Phòng thí nghiệm	Axeton			Axit sunfuric		
	Giá trị trung bình của găng tay Nitril	Giá trị trung bình của găng tay PVC	Giá trị trung bình của găng tay Polycloropren	Giá trị trung bình của găng tay Nitril	Giá trị trung bình của găng tay PVC	Giá trị trung bình của găng tay Polycloropren
1	85	90	65	49	-36	3
2	89	86	63	57	-55	6
3	88	98	60	46	-50	-6
4	86	89	60	57	-41	5
5	92	87	-	40	-31	-
6	-	-	-	62	-	13

Phụ lục B

(tham khảo)

Thử nghiệm sự thay đổi khối lượng

B.1 Yêu cầu chung

Phương pháp này chỉ dành riêng cho việc đánh giá vật liệu và không tính đến việc sử dụng thực tế phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN). Phụ lục này mô tả một phương pháp thử khác để xác định khả năng chống suy giảm của vật liệu do hóa chất khi tiếp xúc liên tục bằng thử nghiệm thay đổi khối lượng.

B.2 Lấy mẫu

Găng tay phải được điều hòa ở $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ trong ít nhất 24 h. Mẫu thử phải được lấy từ ba chiếc găng tay. Đặt găng tay phẳng trên một bề mặt và đo (60 ± 2) mm tính từ đầu ngón tay. Các mẫu thử phải được cắt từ cùng một ngón tay trên mỗi chiếc găng tay.

B.3 Thiết bị, dụng cụ

B.3.1 Cân phân tích, có độ chính xác đến 0,001 g, dùng để xác định khối lượng.

B.3.2 Cốc có mỗ, ví dụ: cốc có mỗ bằng thủy tinh 50 ml hoặc dụng cụ chứa khác (độ sâu ít nhất 5,1 cm).

B.3.3 Thiết bị đo thời gian, đồng hồ bấm giờ hoặc các thiết bị đo thời gian khác.

B.3.4 Ống nghiệm có vật nặng hoặc dụng cụ khác để giữ mẫu thẳng đứng trong cốc có mỗ.

B.3.5 Đĩa cân có nắp đậy, dùng để giữ mẫu trong quá trình cân.

B.4 Cách tiến hành

B.4.1 Phép đo

Cân khối lượng ban đầu của từng mẫu thử ngón tay, chính xác đến 0,001 g.

B.4.2 Điều kiện thử nghiệm


Thử nghiệm phải được tiến hành ở $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ (chuẩn bị, hóa chất và tiếp xúc với hóa chất).

B.4.3 Cách tiến hành

Bắt đầu tính thời gian và nhúng mẫu thử ngón tay vào cốc có mỗ chứa hóa chất thử. Ống nghiệm có vật nặng sẽ giữ mẫu thẳng đứng trong cốc có mỗ. Đỗ đầy hóa chất thử vào cốc đến độ sâu (42 ± 2) mm (xem Hình B.1). Lượng hóa chất thử phải được điều chỉnh trong quá trình thử để giữ cho cốc chứa

đầy đến mức vạch dầu. Nhiều mẫu ngón tay có thể được bắt đầu cách nhau khoảng 1 min để có thời gian cân mẫu.

Kích thước tính bằng milimet



Hình B.1 - Bố trí điển hình của thiết bị thử sự thay đổi khối lượng

Sau 60 min (± 5 min) phơi nhiễm, lấy mẫu thử ngón tay ra khỏi hóa chất, lau khô nhẹ bằng khăn sạch để loại bỏ chất lỏng trên bề mặt, đặt vào đĩa cân có nắp đậy và ghi lại khối lượng mẫu thử với độ chính xác làm tròn đến 0,001 g. Việc cân mẫu thử ngón tay phải được thực hiện càng nhanh càng tốt sau 60 min tiếp xúc với hóa chất.

Mẫu thử ngón tay phải được kiểm tra xem có bất kỳ thay đổi nào về tính chất vật lý trong và sau khi thử (sau khi làm khô). Bất kỳ thay đổi nào như phồng lên, co lại, hóa giòn, hóa cứng, hóa mềm, bong tróc, phân hủy, thay đổi màu sắc/phai màu, tách lớp phải được ghi lại và mô tả trong báo cáo thử nghiệm.

B.4.4 Tính toán

Tính phần trăm thay đổi khối lượng dựa trên khối lượng ban đầu. Sự thay đổi khối lượng có thể dương (tăng) hoặc âm (giảm). Tính sự thay đổi khối lượng giữa mẫu thử ban đầu và khối lượng mẫu thử sau 60 min phơi nhiễm. Chia chênh lệch này cho khối lượng ban đầu và nhân với 100 để có phần trăm thay đổi khối lượng.

Xác định giá trị trung bình của phần trăm thay đổi khối lượng của ba mẫu thử. Đồng thời xác định độ lệch chuẩn (SD) của phần trăm thay đổi khối lượng đối với ba mẫu thử.

B.4.5 Biểu thị kết quả

Kết quả thay đổi khối lượng và SD được biểu thị bằng phần trăm.

B.5 Báo cáo thử nghiệm

Đối với mỗi vật liệu làm găng tay bảo vệ được thử, báo cáo phải bao gồm các thông tin sau:

- Tài liệu tham chiếu của nhà sản xuất về găng tay được thử bao gồm vật liệu, loại và số lô.
- Tên hóa chất thử, nếu ở dạng hỗn hợp thì ghi rõ nồng độ và các thành phần khác.

- c) Viện dẫn tiêu chuẩn này.
 - d) Phần trăm thay đổi khối lượng của từng mẫu thử và giá trị trung bình và SD.
 - e) Ngày thử nghiệm.
 - f) Mọi quan sát về sự thay đổi hình dáng bên ngoài của mẫu thử vật liệu sau khi phơi nhiễm hóa chất. Ví dụ về các quan sát được ghi là phồng lên, co lại, hóa giòn, hóa cứng, hóa mềm, bong tróc, phân rã, thay đổi màu sắc/phai màu và tách lớp.
 - g) Mọi sai lệch so với tiêu chuẩn này phải được ghi lại.
-