

Số: 11253 /BGTVT-KCHT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2021

V/v triển khai công trình: Sửa chữa, khôi phục trụ chống và xô trụ 16A cầu Long Biên, tuyến đường sắt Hà Nội – Đông Đăng.

Kính gửi: - Cục Đường sắt Việt Nam;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ GTVT nhận được Công văn số 2766/ĐS-QLHT ngày 18/10/2021 của Tổng công ty ĐSVN về việc triển khai công trình: Sửa chữa, khôi phục trụ chống và xô trụ 16A cầu Long Biên, tuyến đường sắt Hà Nội – Đông Đăng. Sau khi nghiên cứu, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Ngày 29/9/2021, Bộ GTVT có Công văn số 10218/BGTVT-KCHT đơn đốc việc triển khai thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 03/2021/TT-BGTVT ngày 08/02/2021 công tác điều chỉnh kế hoạch bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2021; trong đó yêu cầu: “*Tổng công ty ĐSVN khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch bảo trì KCHT đường sắt quốc gia; hồ sơ phương án giá sản phẩm dịch vụ bảo dưỡng KCHT đường sắt năm 2021, gửi Cục ĐSVN trước ngày 01/10/2021. Cục ĐSVN kiểm tra, rà soát, trình Bộ GTVT trước ngày 15/10/2021*”.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ GTVT chưa nhận được kế hoạch điều chỉnh kế hoạch bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2021 của Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN theo yêu cầu của Bộ GTVT. Đề nghị Cục ĐSVN, Tổng công ty ĐSVN khẩn trương thực hiện đảm bảo tuân thủ theo quy định.

2. Đối với nội dung triển khai thực hiện công trình: Sửa chữa, khôi phục trụ chống và xô trụ 16A cầu Long Biên, tuyến đường sắt Hà Nội – Đông Đăng, đề nghị Tổng công ty ĐSVN căn cứ quy định hiện hành, bổ sung công trình nêu trên vào nội dung điều chỉnh kế hoạch bảo trì KCHT đường sắt quốc gia năm 2021 làm căn cứ để triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KCHT. v. Cg

TL. BỘ TRƯỞNG
KT VỤ TRƯỞNG VỤ KCHTGT
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Bùi Khắc Điệp