

Số 3799 /BGTVT-KHCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2013

V/v: Thu hồi Giấy chứng nhận hợp
quy đối với thiết bị giám sát hành
trình của xe ô tô VX-TRACK01

Kính gửi: Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân

Căn cứ Biên bản kiểm tra đơn vị sản xuất, cung cấp thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (TBGSHT) do Đoàn kiểm tra Bộ Giao thông vận tải thực hiện ngày 15 tháng 4 năm 2013 tại Trụ sở Công ty cổ phần viễn thông Vạn Xuân, địa chỉ: 85B/228 phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Thu hồi Giấy chứng nhận Thiết bị giám sát hành trình sản xuất lắp ráp phù hợp QCVN 31: 2011/BGTVT, số 11-SXLR/2011/BGTVT-KHCN ngày 13/9/2011 của Bộ Giao thông vận tải đã cấp đối với sản phẩm TBGSHT VX-TRACK01 của Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân.

Kể từ ngày ký của văn bản này, các sản phẩm TBGSHT VX-TRACK01 của Công ty Cổ phần Viễn thông Vạn Xuân không được phép lắp đặt mới trên các phương tiện vận tải thuộc đối tượng phải lắp TBGSHT theo quy định tại Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.


2. Công ty cổ phần viễn thông Vạn Xuân phải đảm bảo duy trì TBGSHT theo đúng yêu cầu quy định và chịu trách nhiệm tiếp tục bảo hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đối với các sản phẩm TBGSHT VX-TRACK01 đã lắp đặt trên các phương tiện theo hợp đồng đã ký với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Bộ Giao thông vận tải thông báo tới Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân và các đơn vị có liên quan để biết, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- TTr. Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Các Sở Giao thông vận tải (để p/h);
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHCN. (5b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG



Nguyễn Văn Ích