

**Số 6171 /BGTVT-KHCN****Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013**

V/v: Thu hồi Giấy chứng nhận hợp  
quy đối với thiết bị giám sát hành  
trình của xe ô tô THGPS-1

Kính gửi: Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại – Sản xuất THV

Căn cứ Biên bản kiểm tra đơn vị sản xuất, cung cấp thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (TBGSHT) do Đoàn kiểm tra Bộ Giao thông vận tải thực hiện ngày 15 tháng 6 năm 2013 tại Trụ sở Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại – Sản xuất THV, địa chỉ số 191 Hà Tôn Quyền, phường 11, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Thu hồi Giấy chứng nhận Thiết bị giám sát hành trình sản xuất lắp ráp phù hợp QCVN 31:2011/BGTVT số 42-SXLR/2012/BGTVT-KHCN ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải đã cấp đối với sản phẩm TBGSHT THGPS-1 của Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại – Sản xuất THV.

Kể từ ngày ký của văn bản này, các sản phẩm TBGSHT THGPS-1 của Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại – Sản xuất THV không được phép lắp đặt mới trên các phương tiện vận tải thuộc đối tượng phải lắp TBGSHT theo quy định tại Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.

2. Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại – Sản xuất THV chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì hoạt động TBGSHT theo đúng yêu cầu quy định và tiếp tục bảo hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đối với các sản phẩm TBGSHT THGPS-1 đã lắp đặt trên các phương tiện theo hợp đồng đã ký với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải.

Bộ Giao thông vận tải thông báo tới Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại – Sản xuất THV và các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- TTr. Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ KHCN (để b/c);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (để p/h);
- Các Sở Giao thông vận tải (để p/h);
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Vụ Vận tải (để p/h);
- Website Bộ GTVT;
- Lưu VT, KHCN.

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN**  
**PHÓ VỤ TRƯỞNG**



**Nguyễn Văn Ích**