

# TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 6343-1 : 2007

ISO 11193-1 : 2002

WITH AMENDMENT 1 : 2007

Xuất bản lần 1

## GĂNG KHÁM BỆNH SỬ DỤNG MỘT LẦN – PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI GĂNG LÀM TỪ LATEX CAO SU HOẶC CAO SU HOÀ TAN

*Single-use medical examination gloves –*

*Part 1: Specification for gloves made from rubber latex or rubber solution*

HÀ NỘI – 2007

## Mục lục

	Trang
1. Giới thiệu	4
1. Phạm vi áp dụng	5
2. Tài liệu viện dẫn	5
3. Phân loại	6
4. Vật liệu	6
5. Lấy mẫu và lựa chọn mẫu thử	7
6. Yêu cầu kỹ thuật	8
7. Bao gói	11
8. Ghi nhãn	12
Phụ lục A (quy định) – Thủ nghiệm độ kín nước	14

## Lời nói đầu

TCVN 6343-1:2007 (ISO 11193-1:2002) và TCVN 6343-2:2007 (ISO 11139-2:2006) thay thế TCVN 6343:1998 (ISO 11193:1994).

TCVN 6343-1:2007 hoàn toàn tương đương với ISO 11193-1:2002, Sửa đổi 1 : 2007 và Bản định chính kỹ thuật 1 : 2005.

TCVN 6343-1:2007 do Tiểu Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC45/SC4 *Găng tay y tế* biên soạn, Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 6343 (ISO 11193) với tên chung là "*Găng khám bệnh sử dụng một lần*", gồm các phần sau:

- Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật đối với găng làm từ latex cao su hoặc cao su hoà tan;
- Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật đối với găng làm từ poly(vinyl clorua).

**Găng khám bệnh sử dụng một lần –**

**Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật đối với găng làm từ latex cao su hoặc cao su hòa tan**

*single-use medical examination gloves –*

*part 1: Specification for gloves made from rubber latex or rubber solution*

**I Phạm vi áp dụng**

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cho găng tay cao su vô khuẩn bao gói kín hoặc găng loại rời chưa vô khuẩn được sử dụng trong các quá trình khám và chẩn đoán hoặc điều trị bệnh, nhằm bảo vệ tránh lây truyền bệnh giữa bệnh nhân và người sử dụng. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm cả loại găng cao su dùng để cầm nắm các mẫu vật y tế đã nhiễm bẩn và găng có bề mặt nhẵn hoặc có bề mặt nhám trên một phần hoặc toàn bộ găng.

Tiêu chuẩn này quy định tính năng và độ an toàn cho găng cao su khám bệnh. Các vấn đề về sử dụng an toàn thích hợp của găng khám bệnh và qui trình khử khuẩn với các quy trình xử lý, bao gói và bảo quản tiếp theo đều không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này.

**II Tài liệu viện dẫn**

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).

TCVN 1592 : 2007 (ISO 23529 : 2004) Cao su – Qui trình chung để chuẩn bị và điều hoà mẫu thử theo phương pháp thử vật lý.

TCVN 2229 : 2007 (ISO 188 : 1998) Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo – Phép thử già hoá nhanh và chịu nhiệt.

TCVN 4509 (ISO 37) Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo – Xác định các tính chất giãn dài khi kéo.

TCVN 6916:2001 (ISO 15223 :2000) Thiết bị y tế – Ký hiệu sử dụng trên nhãn và ý nghĩa ký hiệu.

TCVN 7391 (ISO 10993) (tất cả các phần) Đánh giá sinh học đối với trang thiết bị y tế.

ISO 2859-1:1999 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection [Qui trình lấy mẫu để thuộc tính — Phần 1: Kế hoạch lấy mẫu biểu thị bằng giới hạn chất lượng chấp nhận kiểm tra từng lô].

### 3 Phân loại

#### 3.1 Quy định chung

Găng tay được phân loại theo loại vật liệu và dạng hoàn thiện như trong 3.2 và 3.3:

#### 3.2 Theo loại vật liệu

Được chia thành hai loại:

- loại 1: găng tay được làm chủ yếu từ latex cao su thiên nhiên;
- loại 2: găng tay được làm chủ yếu từ latex cao su nitril, latex cao su polycloropren, cao su styren-butadien, nhũ tương cao su styren-butadien hoặc dung dịch nhựa đàn hồi.

#### 3.3 Theo dạng hoàn thiện

Được chia thành bốn dạng hoàn thiện:

- a) bề mặt nhám trên một phần hoặc toàn bộ găng;
- b) bề mặt trơn nhẵn;
- c) bề mặt có bột;
- d) bề mặt không có bột.

**CHÚ THÍCH 1** Thông thường để thuận tiện cho việc đeo găng, găng tay có phủ bột là găng đứa như một công đoạn của quá trình sản xuất. Găng tay không được phủ bột là găng được sản xuất được phủ vật liệu bột. Không có bột cũng được xem như "không bột" hoặc "không phủ bột" hoặc khác có hàm ý như vậy.

**CHÚ THÍCH 2** Kết thúc cổ tay của găng có thể bị cắt hoặc có dạng vành cuộn.

### 4 Vật liệu

Găng được chế tạo từ hỗn hợp cao su thiên nhiên hoặc cao su nitril hoặc latex polycloropren, hoặc hỗn hợp cao su styren-butadien, hoặc dung dịch nhựa nhiệt dẻo đàn

~~nhà sản xuất~~ hợp nhũ tương cao su styren-butadien. Để thuận tiện cho việc đeo găng, có thể phủ bất kỳ chất xử lý bề mặt, bôi trơn, bột hoặc polyme phù hợp với TCVN 7391 (ISO 10993).

~~nhà sản xuất~~ chất màu được sử dụng đều phải đảm bảo không độc. Đặc biệt lưu ý là các hợp chất sử dụng để xử lý bề mặt là chất có khả năng chuyển hoá ở dạng hấp thụ sinh học.

~~nhà sản xuất~~ găng tay cung cấp cho người sử dụng phải phù hợp với các phần liên quan của TCVN 7391 (ISO 10993). Khi có yêu cầu, nhà sản xuất phải cung cấp cho người mua những dữ liệu có sẵn phù hợp với các yêu cầu đó.

~~nhà sản xuất~~ **GIẢ THÍCH 1** Những vật liệu polyme thích hợp khác có thể có trong các phần sau của TCVN 6343 (ISO 11193).

~~nhà sản xuất~~ **GIẢ THÍCH 2** Sau một thời gian sử dụng, nếu có một số người bị dị ứng đối với một loại hỗn hợp cao su định thì cần loại găng có công thức khác.

~~nhà sản xuất~~ **GIẢ THÍCH 3** Giới hạn protein chiết được, protein gây dị ứng, dư lượng hoá chất, nội độc tố và bột còn dư trong găng có thể được quy định trong các phần sau của TCVN 6343 (ISO 11193), tuỳ thuộc vào các phương pháp thử của các tiêu chuẩn liên quan.

## § Lấy mẫu và lựa chọn mẫu thử

### 1 Lấy mẫu

~~nhà sản xuất~~ Mục đích tham khảo, găng được lấy mẫu và được kiểm tra theo ISO 2859-1. Các mức kiểm tra các mức chất lượng chấp nhận (AQL) phải phù hợp với danh mục các chỉ tiêu được quy định ở ~~nhà sản xuất~~ **ĐÁNG 1.**

~~nhà sản xuất~~ Không xác định được cỡ lô sẽ coi lô hàng là từ 35 001 đến 150 000.

**Bảng 1 – Mức kiểm tra và AQL**

Chỉ tiêu	Mức kiểm tra	AQL
<del>nhà sản xuất</del> Kích thước vật lý (rộng, dài, độ dày)	S-2	4,0
<del>nhà sản xuất</del> Độkin nước	G-1	2,5
<del>nhà sản xuất</del> Độ kéo đứt và độ giãn dài khi đứt (trước và sau khi già hoá nhanh)	S-2	4,0


### 2 Chọn mẫu thử

~~nhà sản xuất~~ Lấy mẫu thử, thường lấy trong lòng bàn tay hoặc mu bàn tay của găng.

## 6 Yêu cầu kỹ thuật

### 6.1 Kích thước

Khi tiến hành đo tại các điểm theo Hình 1, găng phải phù hợp với kích thước về chiều rộng, chiều dài của lòng bàn tay theo Bảng 2, sử dụng mức kiểm tra và AQL theo Bảng 1.



#### CHÚ ĐÃN

- / chiều dài
- w chiều rộng

Hình 1 – Các vị trí đo chiều rộng và chiều dài

Bảng 2 – Kích thước và sai số cho phép

cỡ số	Chiều rộng (kích thước w, Hình 1) mm	Cỡ mô tả	Chiều rộng phù hợp với cỡ mô tả (kích thước w, Hình 1) mm	Chiều dài tối thiểu (kích thước l, Hình 1) mm	Độ dày tối thiểu (tại vị trí theo Hình 2) mm	Độ dày tối đa (tại vị trí khoảng giữa lòng bàn tay) mm
6 và nhỏ hơn	≤ 82	Siêu nhỏ (X-S)	≤ 80	220	Vùng trơn nhẵn: 0,08 Vùng nhám: 0,11	Vùng trơn nhẵn: 2,00 Vùng nhám: 2,03
8 1/2	83 ± 5	Nhỏ (S)	80 ± 10	220		
7	89 ± 5	Trung bình (M)	95 ± 10	230		
7 1/2	95 ± 5			230		
8	102 ± 6	Lớn (L)	110 ± 10	230		
8 1/2	109 ± 6			230		
9 và lớn hơn	≥ 110	Siêu lớn (X-L)	≥ 110	230		

Số đo chiều dài của găng là khoảng cách ngắn nhất giữa đầu ngón giữa và phần kết thúc của găng.


**GiÚ THÍCH** Số đo chiều dài có thể được đo bằng cách lồng găng vào khuôn đo hình trụ có bán kính đầu là 5 mm.

Chiều rộng được đo tại điểm giữa của cuối ngón trỏ và cuối ngón cái. Đo chiều rộng bằng cách đặt găng trên một mặt phẳng.

Chiều dày của hai lớp găng còn nguyên vẹn được đo theo TCVN 1592 (ISO 23529), với lực ép tác động trên chân để là  $22 \text{ kPa} \pm 5 \text{ kPa}$ , tại từng vị trí ở trên Hình 2: một điểm đo từ đầu mút ngón tay hai xuống khoảng  $13 \text{ mm} \pm 3 \text{ mm}$  và một điểm nằm ở khoảng giữa lòng bàn tay. Chiều dày của hai lớp găng tại từng điểm được ghi nhận bằng một nửa số đo chiều dày của hai lớp găng và phải phù hợp với kích thước ở Bảng 2, sử dụng mức kiểm tra và AQL theo Bảng 1.

Khi kiểm tra bằng mắt thường thấy có các đốm mờ thì sẽ tiến hành đo chiều dày một lớp tại đó. Khi đo như mô tả trong điều này, chiều dày tại vùng trơn nhẵn và vùng nhám của mỗi lớp không được nhỏ hơn 0,08 mm và 0,11 mm.

**GiÚ THÍCH** Chiều dày phần kết thúc của cổ găng được đo phù hợp với TCVN 1592 (ISO 23529), tốt nhất là không vượt quá 2,50 mm.



**CHÚ THÍCH** Đối với các kích cỡ găng khác nhau, khoảng cách  $48 \text{ mm} \pm 9 \text{ mm}$  xác định ở vị trí khoảng lòng bàn tay.

**Hình 2 – Các vị trí đo chiều dày**

## 6.2 Độ kín nước

Khi găng được kiểm tra về độ kín nước như mô tả trong Phụ lục A, kích cỡ mẫu và số găng phù hợp (sự rò rỉ) trong mẫu thử được xác định theo mức kiểm tra và AQL trong Bảng 1.

## **bền kéo**

### **quy định chung**

Lực kéo được xác định theo TCVN 4509 (ISO 37), lấy 3 miếng mẫu thử hình quả tạ kiểu 2 từ găng và lấy giá trị trung bình làm kết quả thử nghiệm. Miếng mẫu thử được lấy từ lòng hoặc mu bàn tay của găng.

### **Lực kéo đứt và độ giãn dài khi đứt trước khi già hóa nhanh**

Định theo phương pháp quy định trong TCVN 4509 (ISO 37), dùng miếng mẫu thử hình kiểu 2, lực kéo đứt và độ giãn dài khi đứt phải phù hợp với các yêu cầu trong Bảng 3, sử dụng kiểm tra và AQL theo Bảng 1.

**Bảng 3 – Các chỉ tiêu kéo**

Chỉ tiêu	Yêu cầu	
	Găng loại 1	Găng loại 2
đứt tối thiểu trước khi già hóa nhanh, N	7,0	7,0
đài tối thiểu khi đứt trước khi già hóa nhanh, %	650	500
đứt tối thiểu sau khi già hóa nhanh, N	6,0	7,0
đài tối thiểu khi đứt sau khi già hóa nhanh, %	500	400

### **Lực kéo đứt và độ giãn dài khi đứt sau khi già hóa nhanh**

Định theo phương pháp thử già hóa nhanh theo TCVN 2229 (ISO 188). Sau khi cắt miếng mẫu thử từ găng được để ở nhiệt độ  $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  trong  $168\text{ h} \pm 2\text{ h}$ , giá trị của lực kéo đứt và độ giãn dài khi đứt phải phù hợp với yêu cầu trong Bảng 3, sử dụng mức kiểm tra và AQL theo Bảng 1.

## **khử khuẩn**

Tay được khử khuẩn, bản chất của quá trình khử khuẩn phải được trình bày khi có lú.

## **đóng gói**

Tay được khử khuẩn thì chúng được đóng bao riêng rẽ từng chiếc hoặc từng đôi theo đơn

## 8 Ghi nhãn

### 8.1 Quy định chung

Việc ghi nhãn phải gồm cả việc viền dẫn tới tiêu chuẩn này. Có thể dùng các ký hiệu quốc tế hợp theo TCVN 6916 (ISO 15223) để ghi nhãn.

Ngôn ngữ sử dụng để ghi nhãn phải được sự đồng ý giữa các bên có liên quan.

### 8.2 Bao gói đơn vị

#### 8.2.1 Bao gói khử khuẩn

Vỏ bao cho mỗi bao gói đơn vị của một chiếc găng riêng rẽ hoặc của một đôi găng phải được rõ như sau:

- a) tên hoặc nhãn hiệu thương mại của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp;
- b) vật liệu sử dụng;
- c) những từ "NHÁM" hoặc "TRƠN NHĂN", "CÓ PHỦ BỘT" hoặc "KHÔNG PHỦ BỘT" hoặc những từ có hàm ý như vậy để chỉ dạng hoàn thiện thích hợp của găng tay;
- d) kích cỡ;
- e) trong trường hợp găng đã được xử lý bằng vật liệu bột phủ lên bề mặt thì phải có một tờ cá bảo hàm ý rằng bột phủ trên bề mặt cần được lấy ra một cách vô khuẩn trước khi sử dụng;
- f) số lô nhận dạng của nhà sản xuất;
- g) những từ "NGÀY SẢN XUẤT" hoặc những từ có hàm ý như vậy, và năm bằng bốn chữ số tháng sản xuất;
- h) những từ "VÔ KHUẨN - TRỪ KHI BAO GÓI NÀY ĐÃ BỊ MỞ HOẶC RÁCH HỒNG";
- i) những từ "SỬ DỤNG MỘT LẦN" hoặc những từ có hàm ý như vậy;
- j) những từ "GĂNG TAY KHÁM BỆNH";
- k) những từ "Sản phẩm được sản xuất từ latex cao su thiên nhiên có thể gây phản ứng dị ứng" hoặc những từ có hàm ý như vậy đối với những găng tay loại 1.

#### 8.2.2 Bao gói không khử khuẩn

Bao gói phải được ghi rõ như sau:

- a) tên hoặc nhãn hiệu thương mại của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp;
- b) vật liệu sử dụng;

**những** từ "NHÁM" hoặc "TRƠN NHĂN", "CÓ PHỦ BỘT" hoặc "KHÔNG PHỦ BỘT" hoặc những từ có hàm ý như vậy để chỉ dạng hoàn thiện thích hợp của găng tay;

**chỉ rõ;**

**để nhận dạng** của nhà sản xuất;

**những** từ "SỬ DỤNG MỘT LẦN" hoặc những từ có hàm ý như vậy;

**những** từ "KHÔNG KHỬ KHUẨN";

**những** từ "GĂNG TAY KHÁM BỆNH";

**những** từ "NGÀY SẢN XUẤT" hoặc những từ có hàm ý như vậy, và năm bằng bốn chữ số và **đóng** sản xuất;

**những** từ "Sản phẩm được sản xuất từ latex cao su thiên nhiên có thể gây dị ứng" hoặc những từ có hàm ý như vậy đối với những găng tay loại 1.

#### **Bao gói nhiều đơn vị**

**Đối** nhiều đơn vị là một bao gói bao gồm số lượng các bao gói đơn vị xác định trước của các **cùng** kích thước, để thuận tiện cho vận chuyển và bảo quản được an toàn. Bao gói nhiều đơn vị ghi nhãn theo các điều 8.2.1 hoặc 8.2.2, với số lượng găng gắn chính xác và thêm hướng **đóng** quẩn.

Phụ lục A

(quy định)


Thử nghiệm độ kín nước

A.1 Dụng cụ

A.1.1 Giá đỡ rỗng hình trụ, có đường kính bên ngoài tối thiểu là 60 mm và chiều dài đùi găng, với găng có thể chứa được khoảng 1 000 cm<sup>3</sup> nước. Thi dụ được nêu trên Hình A.1.

CHÚ THÍCH Giá đỡ rỗng hình trụ trong suốt thì rất thuận tiện.

Kích thước tính bằng




CHÚ ĐÁN

- 1 Cái móc
- 2 Ống hình trụ
- 3 Đường vạch trên bể mặt bên trong của thành ống

Hình A.1 – Giá đỡ

**A1.2 Giá treo**, được thiết kế để giữ găng ở vị trí thẳng đứng khi đổ nước vào. Thi dụ được nêu trong Hình A.2.



Hình A.2 – Giá treo

**A1.3 Ống đồng hình trụ chia vạch**, dung tích ít nhất là  $1\,000\text{ cm}^3$  hoặc dụng cụ đồng khác có thể đong  $1\,000\text{ cm}^3$  mỗi lần.

## A.2 Cách tiến hành

Kèp găng vào giá đỡ rỗng hình trụ bằng một dụng cụ thích hợp: thí dụ một vòng hình chữ O, sao cho găng không bị mở rộng lớn hơn 40 mm so với giá đỡ.

Bổ  $1\,000\text{ cm}^3 \pm 50\text{ cm}^3$  nước, có nhiệt độ tối đa  $36\text{ }^\circ\text{C}$ , vào dụng cụ đong. Đổ nước đó vào trong găng sao cho nước không bị bắn ra ngoài. Nếu nước không dâng lên đến trong khoảng 40 mm kể từ phần kết thúc của cổ găng, thì nâng găng lên để đảm bảo rằng toàn bộ găng được kiểm tra, bao gồm cả phần 40 mm từ phần kết thúc của cổ găng. Ghi lại hiện tượng rò rỉ ngay khi nó xuất hiện. Nếu găng không bị rò rỉ ngay, thì quan sát lần thứ hai sự rò rỉ trong khoảng 2 phút đến 4 phút sau khi đổ nước vào găng. Không để ý đến hiện tượng rò rỉ trong khoảng 40 mm kể từ phần kết thúc của cổ găng. Có thể dùng nước màu để tiện quan sát.