

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

**TCVN 12173-1:2017
ISO 23848-1:2009**

**MÁY CÔNG CỤ - TRỤC THEN HOA BI -
PHẦN 1: ĐẶC TÍNH VÀ YÊU CẦU CHUNG**

*Machine tools - Ball splines -
Part 1: General characteristics and requirements*

HÀ NỘI - 2017

Lời nói đầu

TCVN 12173-1:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 23848-1:2009

TCVN 12173-1:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 39 *Máy công cụ* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 12173 (ISO 23848) *Máy công cụ - Trục then hoa bi* bao gồm các phần sau:

- TCVN 12173-1:2017 (ISO 23848-1:2009), *Phần 1: Đặc tính và yêu cầu chung;*
- TCVN 12173-2:2017 (ISO 23848-2:2009), *Phần 2: Tải trọng động danh định, tải trọng tĩnh danh định và tuổi thọ danh định.*

Máy công cụ – Trục then hoa bi – Phần 1: Đặc tính và yêu cầu chung

Machine tools – Ball splines –
Part 1: General characteristics and requirements

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định và chuẩn hóa các đặc tính sau đối với trục then hoa bi:

- Hình dạng và kích thước;
- Phương pháp thử;
- Kiểm tra;
- Ký hiệu;
- Ghi nhãn.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).

TCVN 258-1 (ISO 6507-1), Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vicker - Phần 1: Phương pháp thử;

TCVN 258-2 (ISO 6507-2), Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Vicker - Phần 2: Kiểm tra xác nhận và hiệu chuẩn máy thử;

ISO 554, Standard atmospheres for conditioning and/or testing - Specifications (Khí quyển chuẩn cho thuần hóa và/hoặc thử nghiệm - Đặc tính kỹ thuật).

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau.

CHÚ THÍCH: Xem Hình 1.

3.1

Trục then hoa bi (ball spline)

Cụm chi tiết máy gồm có trục then hoa, vòng ổ ngoài then hoa, các bi cầu và các chi tiết cho bi quay vòng và các vòng bít, để cung cấp chuyển động êm tương đối dọc trục giữa trục và vòng ổ ngoài, trong khi đó ngăn cản chuyển động quay tương đối của chúng cho mục đích truyền mô men xoắn.

3.2

Chiều dài then hoa hiệu dụng (effective spline length)

Chiều dài thực khả dụng của hành trình dọc trục cho vòng ổ ngoài then hoa trên trục then hoa.

3.3

Độ xoắn rãnh của trục then hoa bi (groove twist of the ball spline)

Giá trị độ lệch quay tròn của vòng ổ ngoài then hoa trên chiều dài hành trình hiệu dụng.

3.4

Đường kính danh nghĩa của trục then hoa (nominal diameter of the spline shaft)

Đường kính ngoài của trục then hoa đại diện cho cỡ kích thước của trục then hoa bi không bao gồm dung sai, đôi khi được biểu thị bằng đường kính vòng chia không bao gồm dung sai.

CHÚ THÍCH: Đường kính vòng chia, D_p , là đường kính quy định vị trí của các tâm bi cầu lăn trong cụm lắp ráp trục then hoa bi với các tiếp xúc lý thuyết của chúng trên các bề mặt rãnh của cả trục then hoa và vòng ổ ngoài then hoa.

3.5

Rãnh then hoa (spline groove)

Rãnh được mài hoặc cán dọc theo chiều trục trên chu vi trục hoặc trên bề mặt bên trong của vòng ổ ngoài then hoa để dễ dàng cho sự lăn êm của các bi bên trong cụm chi tiết.

3.6

Vòng ổ ngoài then hoa (spline outer race)

Cụm chi tiết bao gồm khói có các rãnh then hoa bên trong, các bi cầu, các chi tiết cho bi quay vòng và/hoặc các chi tiết bổ sung.

3.7


Trục then hoa (spline shaft)

Trục gồm có các rãnh then hoa dọc trục, các rãnh này khớp với các rãnh của một vòng ổ ngoài then hoa tương thích và có thể chứa các bi quay vòng.


4 Phân loại và cấp

Trục then hoa bi phải được phân loại thành loại A (theo góc) hoặc loại R (theo bán kính), như thể hiện trên Hình 1 và Bảng 1. Mỗi loại trục then hoa bi phải được chia thành 3 cấp, C1, C3 và C5, theo chất lượng và độ chính xác và có thể được biểu diễn bằng các ký tự như sau:


- P đối với C1;
- H đối với C3;
- không ký tự đối với C5.



a) Loại Al



b) Loại All



c) Loại R

CHÚ DẶN:

- 1 vòng bít
- 2 rãnh then
- 3 trục then hoa
- 4 vòng ổ ngoài then hoa
- 5 các bi cầu
- 6 vòng chặn và/hoặc nắp đầu mút

CHÚ THÍCH: Các bản vẽ này là các ví dụ của một kết cấu.

Hình 1 - Tên gọi các chi tiết của các trục then hoa bi điển hình

Bảng 1 - Loại và ký hiệu trực then hoa bít

Tên	Loại	Bích trên vòng ỗ ngoài then hoa	Vòng bít	
Trục then hoa bít	AI	không có	không có	
			có	
		có (F) ^a	một phía (U) ^a	
	All		hai phía (UU) ^a	
			không có	
	R		có	
			một phía (U) ^a	
			hai phía (UU) ^a	

^a Các chữ cái trong các dấu ngoặc đơn trong bảng này là các ký tự chỉ thị, việc áp dụng chúng được cho trong Điều 9.

5 Đặc tính

5.1 Độ xoắn rãnh của trục then hoa

Dung sai về độ xoắn rãnh của một trục then hoa, khi được đo bằng phương pháp cho trong 7.2, phải đáp ứng yêu cầu của Bảng 2 đối với 100 mm được lấy ngẫu nhiên trong phạm vi chiều dài then hoa hiệu dụng.

Trong các trường hợp không thể lấy được 100 mm hoặc khoảng cách hành trình tương đối lớn hơn giữa trục then hoa và vòng ỗ ngoài then hoa, thì áp dụng giá trị chuyển đổi trong Bảng 2 tương ứng với khoảng cách hành trình.

Bảng 2 - Độ xoắn rãnh của trục then hoa

Kích thước tính bằng micrô mét

Cấp	C1	C2	C3
Dung sai độ xoắn (max.)	6	13	33

CHÚ THÍCH: Xem Hình 3.

5.2 Độ chính xác của trục then hoa


Độ đảo hướng tâm của các rãnh then hoa, phần lắp các ngõng trục và độ đảo chiều trục của mặt đầu của trục then hoa so với đường trục của các ngõng trục đỡ của trục then hoa, khi được đo bằng các phương pháp cho trong 7.3.1 đến 7.3.3, phải đáp ứng các đặc tính kỹ thuật trong các Bảng 3 đến 5 (xem các Hình 2, 4, 5 và 6).

5.3 Độ chính xác lắp của vòng ỗ ngoài then hoa

Độ đảo chiều trục của mặt chuẩn vòng ỗ ngoài then hoa hoặc của mặt lắp của bích, và độ đảo hướng tâm của vòng ỗ ngoài then hoa so với đường trục của trục then hoa, khi được đo bằng sử dụng các

phương pháp cho trong 7.4.1 và 7.4.2, phải đáp ứng các đặc tính kỹ thuật trong các Bảng 6 và Bảng 7 (xem các Hình 2, 7 và Hình 8).

CHÚ THÍCH: Các Hình 2 đến Hình 9 thể hiện diễn hình loại A1, là một ví dụ.



CHÚ DẶN:

- 1 phần lắp ngõn trục
- 2 rãnh then hoa
- 3 vòng ỗ ngoài then hoa
- 4 ngõn trục đỡ
- 5 trục then hoa

CHÚ THÍCH 1: Các ngõn trục đỡ chỉ các phần ở đó các ỗ trục sẽ đỡ trực then hoa.

CHÚ THÍCH 2: Phần lắp các ngõn trục chỉ các phần dự định để lắp một bánh răng hoặc các chi tiết máy khác.

CHÚ THÍCH 3: Không áp dụng cho các trục then hoa không có các ngõn trục đỡ và/hoặc phần lắp ngõn trục.

Hình 2 - Độ chính xác của trục then hoa bi

5.4 Độ đảo hướng tâm tổng của trục then hoa so với đường trục của các ngõn trục đỡ

Dung sai đối với độ đảo hướng tâm tổng của trục then hoa so với đường trục của các ngõn trục đỡ, khi được đo bằng sử dụng phương pháp cho trong 7.5, phải đáp ứng các đặc tính kỹ thuật trong Bảng 8 (xem các Hình 2 và Hình 9).

5.5 Độ cứng

Độ cứng của các bề mặt rãnh then hoa, khi được xác định theo phương pháp cho trong 7.6, phải ít nhất là ≥ 653 HV (≥ 58 HRC).

Bảng 3 - Độ đảo hướng tâm của các rãnh then hoa so với đường trực của các ngõng trực đỡ

Đường kính danh nghĩa, d_0 mm		Dung sai độ đảo		
		μm		
		max. ^a		
Trên		Cấp		
Đến	và bằng	C1	C3	C5
-	8	8	14	33
8	12	10	17	41
12	20	12	19	46
20	32	13	22	53
32	50	15	25	62
50	80	17	29	73
80	125	20	34	86

CHÚ THÍCH: Xem Hình 4.

^a Do ảnh hưởng của các độ đảo của đường trực then hoa được bao gồm trong giá trị này, cần thiết có sự hiệu chỉnh. Đối với việc hiệu chỉnh, nhận được giá trị hiệu chỉnh từ Bảng 8 cho dung sai độ đảo tổng đối với các ngõng trực đỡ của trực tương ứng với tỉ lệ của chiều dài trực tổng và khoảng cách đo giữa các điểm đỡ và cộng thêm nó vào dung sai trong Bảng 3 để áp dụng.

Bảng 4 - Độ đảo hướng tâm của phần lắp các ngõng trực so với đường trực của các ngõng trực đỡ

Đường kính danh nghĩa, d_0 mm		Dung sai độ đảo		
		μm		
		max.		
Trên		Cấp		
Đến	và bằng	C1	C3	C5
-	8	8	14	33
8	12	10	17	41
12	20	12	19	46
-	-	-	-	-
20	32	13	22	53
32	50	15	25	62
50	80	17	29	73
80	125	20	34	86

CHÚ THÍCH: Xem Hình 5.

Bảng 5 - Độ đào chiều trực của các mặt đầu của trục then hoa so với đường trực của các ngõng trục đỡ

Đường kính danh nghĩa, d_0 mm		Dung sai độ đào		
		μm		Cấp
Trên	Đến và bằng	C1	C3	
-	8	6	9	22
8	12	6	9	22
12	20	8	11	27
-	-	-	-	-
20	32	9	13	33
32	50	11	16	39
50	80	13	19	46
80	125	15	22	54

CHÚ THÍCH: Xem Hình 6.

Bảng 6 - Độ đào chiều trực của mặt chuẩn vòng ỗ ngoài then hoa hoặc mặt lắp bích so với đường trực của trục then hoa

Đường kính danh nghĩa của vòng ỗ ngoài then hoa, D_1 mm		Dung sai độ đào		
		μm		Cấp
Trên	Đến và bằng	C1	C3	
-	18	8	11	27
18	30	9	13	33
30	50	11	16	39
-	-	-	-	-
50	80	13	19	46
80	120	15	22	54
120	180	18	25	63
180	250	20	29	72

CHÚ THÍCH: Xem Hình 7.

Bảng 7 - Độ đảo hướng tâm của vòng ô ngoài then hoa so với đường trực của trục then hoa

Đường kính đánh nghĩa của vòng ô ngoài then hoa, D_1 mm	Đến và bằng	Dung sai độ đảo		
		μm		
		max.		
Trên	Cáp	C1	C3	C5
-	18	5	11	27
18	30	6	13	33
30	50	7	16	39
-	-	-	-	-
50	80	8	19	46
80	120	10	22	54
120	180	12	25	63
180	250	14	29	72

CHÚ THÍCH: Xem Hình 8.

Bảng 8 - Độ đào hướng tâm tổng của trục then hoa so với đường trục của các ngõng trục đỡ

Cấp		C1								C3								C5													
Đường kính danh nghĩa, d_0 mm	Trên	-	8	12	20	32	50	80	-	8	12	20	32	50	80	-	8	12	20	32	50	80	-	8	12	20	32	50	80		
Chiều dài danh nghĩa của trục then hoa mm		Dung sai độ đào μm max.								Dung sai độ đào μm max.								Dung sai độ đào μm max.													
Trên	Đến và bằng			
-	200	26	20	18	18	16	16	16	46	36	34	32	32	30	30	72	59	56	53	53	51	51									
200	315	57	32	25	21	19	17	17	89	54	45	39	36	34	32	133	83	71	58	58	55	53									
315	400	82	41	31	25	21	19	17	126	68	53	44	39	36	34	185	103	83	70	63	58	55									
400	500	108	51	38	29	24	21	19	163	82	62	50	43	38	35	236	123	95	78	68	61	57									
500	630		65	46	34	27	23	20		102	75	57	47	41	37		151	112	88	74	65	60									
630	800		85	58	42	32	26	22		130	92	68	54	45	40		190	137	103	84	71	64									
800	1000			75	52	38	30	24			115	83	63	51	43			170	124	97	79	69									
1000	1250				65	47	35	28				102	76	59	48					151	114	90	76								
1250	1600					85	59	43	33				130	93	70	55					190	139	106	86							
1600	2000						77	54	40					118	86	65						173	128	99							
2000	2500							68	49						106	78								156	117						
2500	3150							88	61							134	96								190	143					

CHÚ THÍCH: Xem Hình 9.

6 Hình dạng và kích thước

Đối với các trục then hoa bi, đường kính danh nghĩa của trục then hoa và hình dạng và các kích thước biên của vòng ổ ngoài then hoa được cho trong Phụ lục A.

7 Phương pháp kiểm


7.1 Môi trường kiểm

Sử dụng 20 °C làm điều kiện nhiệt độ chuẩn đã quy định trong ISO 554, với dung sai quy định là cấp 15.

7.2 Độ xoắn rãnh

Với trục then hoa được cố định tại các ngõng trục đỡ và đồng hồ kiểm chỉ thị số được đặt trên bề mặt bên của then của vòng ổ ngoài, hoặc đặt trên bề mặt bên có rãnh của đỗ gá đo lắp trên vòng ổ ngoài then hoa vuông góc với đường tâm trục, như thể hiện trên Hình 3, tác dụng một mô men xoắn phù hợp theo một chiều vào vòng ổ ngoài then hoa và đo độ đào bằng cách dịch chuyển đồng thời vòng ổ ngoài và đầu đo theo phương chiều trục một khoảng cách 100 mm bất kỳ nằm trong chiều dài hiệu dụng của trục then hoa. Lấy giá trị này làm độ đào do độ xoắn ở rãnh then hoa của trục then hoa bi. Đồng hồ kiểm chỉ thị số phải được đặt trên phần gần với vòng ổ ngoài then hoa nhất có thể.

Kích thước tính bằng milimet



CHÚ ĐÁN:


- 1 giá đỡ cố định
- 2 đồ gá đo
- 3 then
- 4 trục then hoa
- 5 vòng ổ ngoài then hoa
- 6 bàn máp
- 7 khồi chuẩn

Hình 3 - Độ xoắn rãnh của trục then hoa bi

7.3 Độ chính xác của trục then hoa

7.3.1 Độ đảo hướng tâm của các rãnh then hoa so với đường trục của các ngõng trục đỡ

Trục then hoa phải được đỡ trên hai khối V tại các ngõng trục đỡ và các đường dạng chốt/pin gauge có đường kính bằng đường kính bi được sử dụng trong các rãnh then hoa phải được giữ tiếp xúc với bề mặt rãnh bằng một vòng kẹp, như thể hiện trên Hình 4. Đặt đồng hồ kiểm chỉ thị số trên đường dạng chốt và thu được giá trị độ lệch đo lớn nhất đối với một vòng quay hoàn chỉnh của trục then hoa so với đường trục của các ngõng trục đỡ.




CHÚ DẶN:

- 1 trục then hoa
- 2 đường dạng chốt
- 3 khối V
- 4 đường kẹp
- 5 bàn máp
- ^a loại AI/AII
- ^b loại R

Hình 4 - Độ đảo hướng tâm của các rãnh then hoa so với đường trục của các ngõng trục đỡ

7.3.2 Độ đảo hướng tâm của các ngõng trục lắp so với đường trục của các ngõng trục đỡ

Với trục then hoa được đỡ nằm ngang trên hai khối V tại các ngõng trục đỡ, như thể hiện trên Hình 5, nhận được độ đảo của phần lắp các ngõng trục bằng cách đặt đồng hồ kiểm chỉ thị số trên cả hai ngõng trục đỡ, trong khi quay trục then hoa một vòng hoàn chỉnh.




CHÚ DÃN:

- 1 trục then hoa
- 2 khối V
- 3 bàn máp

Hình 5 - Độ dão hướng tâm của các ngõng trục lắp so với đường trục của các ngõng trục đỡ

7.3.3 Độ dão chiều trực của các mặt đầu của trục then hoa so với đường trục của các ngõng trục đỡ

Với trục then hoa được án một đầu tì vào thành cứng vững có một viên bi nằm giữa, trong khi đang được đỡ nằm ngang trên hai khối V tại các ngõng trục đỡ, như thể hiện trên Hình 6, đo các độ dão bằng cách đặt đồng hồ kiểm chỉ thị số tì vào các mặt thẳng đứng của trục then hoa trên cả hai đầu đối với một vòng quay hoàn chỉnh của trục then hoa.



CHÚ DÃN:


- 1 bi
- 2 trục then hoa
- 3 khối V
- 4 bàn máp

Hình 6 - Độ dão chiều trực của các mặt đầu của trục then hoa so với đường trục của các ngõng trục đỡ

7.4 Độ chính xác của việc lắp vòng ổ ngoài then hoa

7.4.1 Độ đảo chiều trực của mặt chuẩn vòng ổ ngoài then hoa hoặc của mặt lắp bích so với đường tâm của trục then hoa

Với vòng ổ ngoài then hoa được cố định trên trục then hoa bằng đòn gá lắp ở cả hai bên, trục then hoa được đỡ trên hai khối V ở khoảng cách $2d_0$ (hai lần đường kính danh nghĩa của trục then hoa) so với hai đầu của vòng ổ ngoài then hoa, và một đầu của trục then hoa được án tì vào thành cứng vững có một viên bi nằm giữa, như minh họa trên Hình 7, đặt đầu đo của đồng hồ kiểm chỉ thị số tì vào mặt chuẩn của mặt đầu có bích của vòng ổ ngoài then hoa và đo độ đảo chiều trực của vòng ổ ngoài then hoa so với đường tâm của trục then hoa trong khi quay một vòng hoàn chỉnh. Phép đo có thể được thực hiện trong khi đỡ trực then hoa tại các lỗ tâm ở cả hai đầu.



CHÚ DẶN:

- 1 bi
- 2 đường kẹp
- 3 trục then hoa
- 4 vòng ổ ngoài then hoa
- 5 bàn máp
- 6 khối V

Hình 7 - Độ đảo chiều trực của mặt chuẩn vòng ổ ngoài then hoa hoặc của mặt lắp bích so với đường tâm của trục then hoa


7.4.2 Độ đảo hướng tâm của vòng ổ ngoài then hoa so với đường tâm của trục then hoa

Với vòng ổ ngoài then hoa được cố định trên trục then hoa bằng đòn gá lắp và trục then hoa được đỡ trên hai khối V ở khoảng cách $2d_0$ (hai lần đường kính danh nghĩa của trục then hoa) so với hai đầu của vòng ổ ngoài then hoa, như minh họa trên Hình 8, đặt đầu đo của đồng hồ kiểm chỉ thị số tại một số vị trí trên vòng ổ ngoài then hoa và xác định giá trị lớn nhất của các độ đảo trong khi quay vòng ổ

ngoài then hoa cùng với trục then hoa.

7.5 Độ đảo hướng tâm tổng của trục then hoa so với đường trục của các ngõng trục đỡ


Với trục then hoa được đỡ nằm ngang tại các ngõng trục đỡ của nó trên hai khối V, như minh họa trên Hình 9, đặt đầu đo của đồng hồ kiểm chỉ thị số gần trùng với tâm của trục then hoa, và đo các độ đảo trên nhiều vị trí dọc theo phương chiều trục đối với một vòng quay hoàn chỉnh của trục; lấy giá trị lớn nhất làm độ đảo tổng. Theo thỏa thuận giữa người mua và nhà sản xuất, phép đo này có thể được thực hiện trong khi đỡ trục tại các lỗ tâm ở cả hai đầu.



CHÚ ĐÃN:

- 1 trục then hoa
- 2 đường kẹp
- 3 vòng ổ ngoài then hoa
- 4 bàn mấp
- 5 khối V

Hình 8 - Độ đảo hướng tâm của vòng ổ ngoài then hoa so với đường trục của trục then hoa



CHÚ DẨN:

- 1 ngõng trục đỡ
- 2 khối V
- 3 bàn máy

Hình 9 - Độ đảo hướng tâm tổng của trục then hoa so với đường trục của các ngõng trục đỡ

7.6 Độ cứng

Thứ độ cứng phải được thực hiện phù hợp với TCVN 258-1 (ISO 6507-1), bằng sử dụng một thiết bị thử nghiệm như xác định trong TCVN 258-2 (ISO 6507-2) và các phép đo đó phải được thực hiện trên trục then hoa, cũng như trên mặt đầu gần một rãnh then hoa của thân vòng ổ ngoài.

8 Kiểm tra


Trục then hoa bì phải được kiểm tra về hình dạng bên ngoài, độ chính xác và độ cứng, và phải đáp ứng các đặc tính kỹ thuật cho trong các Điều 5, 6 và 10.

9 Ký hiệu

Trục then hoa bì phải được ký hiệu bằng các thông tin sau:

- a) Số hiệu (hoặc tên) của tiêu chuẩn này, nghĩa là TCVN 12173-1:2017 (ISO 23848-1:2009);
- b) Ký hiệu phân loại;
- c) Số lượng rãnh then hoa (được đi kèm bằng ký tự N);
- d) Cỡ kích thước danh nghĩa;
- e) Chiều dài rãnh then hoa;
- f) Ký hiệu cấp;
- g) Sự có mặt của các vòng bít.

VÍ DỤ



10 Ghi nhãn

Trục then hoa bi phải có nhãn mác không tẩy xóa được với thông tin dưới đây ở vị trí dễ thấy trên bao gói.

Ngoài ra, khuyến nghị là nên có một nhãn mác chỉ ra tên hoặc viết tắt của nhà sản xuất và cấp của sản phẩm ở phần dễ thấy trên vòng ô ngoài then hoa:

- a) Viên dẫn tiêu chuẩn này, nghĩa là TCVN 12173-1:2017 (ISO 23848-1:2009);
- b) Loại và cấp, nghĩa là loại A hoặc R và cấp C1, C3 hoặc C5;
- c) Số lượng rãnh then hoa;
- d) Cơ kích thước danh nghĩa;
- e) Tên hoặc viết tắt của nhà sản xuất.

Phụ lục A


(Quy định)

Hình dạng và kích thước của các vòng ổ ngoài then hoa**A.1 Quy định chung**



Phụ lục này quy định hình dạng và các kích thước biên của vòng ổ ngoài then hoa.

A.2 Hình dạng và kích thước

Hình dạng và kích thước của các vòng ổ ngoài then hoa phải được biểu thị như cho trong các Hình A.1 và A.2 và các Bảng A.1 và A.2.



Hình A.1 - Hình dạng điển hình của vòng ổ ngoài then hoa không có bích



CHÚ ĐĂNG:

1 lỗ gá lắp

D_p đường kính vòng chia

Hình A.2 - Hình dạng điển hình của vòng ô ngoài then hoa có bích

Bảng A.1 - Kích thước của các vòng ổ ngoài then hoa không có bích

Đường kính danh nghĩa d_0 mm	Loại Al, loại All						Loại R		
	Dây kích thước 1			Dây kích thước 2					
	D ₁		C ^a mm	D ₁		C ^a mm	D ₁		C ^a mm
Kích thước cơ bản mm	Dung sai μm	Kích thước cơ bản mm		Dung sai μm	Kích thước cơ bản mm		Dung sai μm	Kích thước cơ bản mm	
6	12	0	21 30	14	0	25	16	0 -11	27
8	15	-11	25 37	16	-11	25	20		32
10	19	0	30 47	21	0 -13	33	24	0 -13	36
12	21	-13	35 54	-	-	-	28		38
13	-	-	-	24	0 -13	36	-	-	-
15	23	0 -13	40 65	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	31		41 50	36		57
20	30	0	50 60 71	35		46 63	42	0 -16	58
25	37	-16	60 70 84	42	-16	60 71	47		69
30	45		70 80 98	47		66 80	55	0 -19	82
40	60	0	90 100	64	0	100	72		105
50	75	-19	100 112	80	-19	125	90	0	137
60	90	0	127 140	-	-	-	110	-22	158
80	120	-22	160 217	-	-	-	140	0 -25	215
100	140	0	160 175	150	0 -25	185 248	180	0 -25	265
120	160	-25	200	-	-	-	-	-	-

^a Chiều dài vòng ổ ngoài then hoa, C, là chiều dài toàn bộ bao gồm cả các kích thước vòng bít (giá trị lớn nhất).

Bảng A.2 - Kích thước biên của các vòng ô ngoài then hoa có bích

Đường kính đánh nghĩa đo	Loại A1, loại A11																Loại R									
	Dây kích thước 1								Dây kích thước 2								Dây									
	D ₁								D ₁								D ₁									
	Kích thước cơ bản	Dung sai	C ^a	A	D ₂	Các lỗ lắp D _p	Cờ danh nghĩa bu lông lắp ^b	Số lượng lỗ lắp ^b	Kích thước cơ bản	Dung sai	C ^a	A	D ₂	Các lỗ lắp D _p	Cờ danh nghĩa bu lông lắp ^b	Số lượng lỗ lắp ^b	Kích thước cơ bản	Dung sai	C ^a	A	D ₂	Các lỗ lắp D _p	Cờ danh nghĩa bu lông lắp ^b	Số lượng lỗ lắp ^b		
mm	mm	μm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
6	12	0 -11	21	14	25	19	M3	4	14	0 -11	25	19	30	22	M3	4	16	0 -13	27	19	31	24	M3	4		
			30	23							20								32	22	40	30	M4	4		
8	15	0 -13	25	16	28	22	M3	4	16	0 -13	25	19	32	24	M3	4	20	36	25	44	34	M4	4			
			37	28							20							36	25	44	34	M4	4			
10	19	0 -13	30	20	36	28	M4	4	21	0 -13	33	25	42	32	M4	4	24	38	27	48	38	M4	4			
			47	37							27							38	27	48	38	M4	4			
12	21	0 -13	35	25	38	30	M4	4	-	0 -13	-	-	-	-	-	-	28									
			54	44							36	28	45	34	M4	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	-	-	-	-	-	-	-	-	24	0 -13	36	28	45	34	M4	4	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	23	0 -13	40	29	30	43	32	M4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			33																							
			65	54																						

^a Chiều dài vòng ô ngoài then hoa, C, là chiều dài toàn bộ bao gồm cả các kích thước vòng bít (giá trị lớn nhất).^b Các giá trị này chỉ để tham khảo (không bắt buộc).

Bảng A.2 (tiếp theo)

Đường kính đánh nghĩa <i>d</i>	Loại A1, loại AII														Loại R														
	Dây kích thước 1							Dây kích thước 2																					
	D ₁								D ₁						D ₁														
	Kích lực cơ bản	Dung sai	C ^a	A	D ₂	Các lỗ lắp D _p	Cờ đanh nghĩa bu lòng lắp ^b	Số lượng lỗ lắp ^b	Kích thước cơ bản	Dung sai	C ^a	A	D ₂	Các lỗ lắp D _p	Cờ đanh nghĩa bu lòng lắp ^b	Số lượng lỗ lắp ^b	Kích thước cơ bản	Dung sai	C ^a	A	D ₂	Các lỗ lắp D _p	Cờ đanh nghĩa bu lòng lắp ^b	Số lượng lỗ lắp ^b					
mm	mm	μm	mm	mm	mm	mm max	mm max	mm	mm	μm	mm	mm	mm max	mm max	mm	mm	mm	μm	m	m	mm	mm max	mm max	mm	mm	mm	mm		
16	-	-	-	-	-	-	-	-	31		41	33	52	40	M4	4	36		57	43	60	48	M5	4					
											50	43																	
											46	36																	
20	30	0 -16	36	49	50	38	43	38	M4	4	35	0 -16	60	46	M5	4	42	0 -16	58	44	66	54	M5	4					
					50	38	43	38					63	54															
					60	53																							
					71	57																							
25	37	0 -16	43	60	46	51	60	47	M5	4	42	0 -16	60	50				0 -16	69	53,5	72	60	M5	4					
					60	46	51	47					71	62	68	54	M5	4											
					70	61																							
					84	67																							

^a Chiều dài vòng ở ngoài then hoa, C^a là chiều dài toàn bộ bao gồm cả các kích thước vòng bít (giá trị lớn nhất).^b Các giá trị này chỉ để tham khảo (không bắt buộc).

Bảng A.2 (kết thúc)

Đường kính danh nghĩa d_0	Loại A1, loại AII																Loại R									
	Dây kích thước 1								Dây kích thước 2								Dây kích thước 1									
	D ₁	Kích thước cơ bản	Dung sai	C ^a	A	D ₂	Các lỗ lắp D _b	Cơ danh nghĩa bu lông lắp	Số lượng lỗ lắp ^b	Kích thước cơ bản	Dung sai	C ^a	A	D ₂	Các lỗ lắp D _b	Cơ danh nghĩa bu lông lắp	Số lượng lỗ lắp ^b	Kích thước cơ bản	Dung sai	C ^a	A	D ₂	Các lỗ lắp D _b	Cơ danh nghĩa bu lông lắp	Số lượng lỗ lắp ^b	
mm	mm	μm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	μm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
30	45	0 -16	70	49 54 60	70	54	M6	4	47	0 -16	80	70	77	60	M6	4	55	0 -19	82	64	88	72	M6	4		
			80	70	96	77													105	82,5	112	92	M8	4		
40	57	0 -19	90 100	76 86	90	70													0 -22	137	106,5	134	112	M10	4	
	60		90 100 86	70 73,4 86	93	73	M8	4	64	0 -19	100	86	100	82	M8	4	72	158	127	154	132	M10	4			
50	70	0 -22	100 112	84 96	108	86	M10	4	80										0 -25	215	173,5	184	162	M12	4	
	75		100 112	75 96	113	91														265	213,5	230	206	M14	4	
60	85	0 -22	127	10 9	124	102	M10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	110	0 -25	215	173,5	184	162	M12	4		
80	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	140	0 -25	215	173,5	184	162	M12	4		
100	135	0 -25	160	13 5	195	162	M17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	180	0 -25	265	213,5	230	206	M14	4		

^a Chiều dài vòng ô ngoài then hoa, C, là chiều dài toàn bộ bao gồm cả các kích thước vòng bit (giá trị lớn nhất).^b Các giá trị này chỉ để tham khảo (không bắt buộc).