

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Bùi
đoạn qua địa bàn xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ**

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển;

Căn cứ văn bản số 1200/UBND-KT ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc hướng dẫn trình tự thực hiện đầu tư xây dựng xử lý sự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi khẩn cấp có tính chất cấp bách;


Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1729/SNN-KHTC ngày 08/6/2021 về việc báo cáo và đề xuất xử lý sự cố sạt lở bờ hữu sông Bùi trên địa bàn xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Bùi đoạn qua địa bàn xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, cụ thể như sau:

1. Vị trí và hiện trạng sự cố:

Sự cố xảy ra tại 03 khu vực thuộc bờ hữu sông Bùi với tổng chiều dài 1.337m trên địa bàn xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ cụ thể như sau:



Ab

- Khu vực từ trạm bơm Chợ Sẻ đến đầu kè tuyến Đồng Vực thuộc thôn Mới dài 67m, xảy ra 02 cung sạt dài 6,0m, 7,0m, vách thẳng đứng; ảnh hưởng trực tiếp đến trạm bơm Chợ Sẻ và hộ gia đình ông Nguyễn Văn Vinh.

- Khu vực từ hộ ông Lê Văn Trung, thôn Thượng đến hết địa phận thôn Trung dài 831m, xảy ra 07 cung sạt với chiều dài từ 25m đến 30m, sâu từ 2,0 đến 2,5m, làm đổ cây trong vườn, sụt tường bao của các hộ gia đình: ông Vũ Văn Quang, ông Nguyễn Văn Miến, bà Hà Thị Thịnh, ông Lại Văn Vũ, ông Lại Tư Cách, ông Nguyễn Văn Đích, ông Nguyễn Văn Hán, ảnh hưởng đến 21 hộ dân trong khu vực.

- Khu vực từ công tiêu thôn Yên Cốc đến hết địa phận xã Hồng Phong dài 439m, xảy ra 05 cung sạt với chiều dài từ 15m đến 20m, sâu từ 1,0 đến 2,0m, làm đổ cây trong vườn, sụt tường bao, hư hỏng công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi của các hộ gia đình: ông Phạm Văn Kiện, ông Nguyễn Văn Thìn, ông Nguyễn Văn Thế, ông Nguyễn Đình Tuấn, ông Nguyễn Xuân Bình, ảnh hưởng đến 18 hộ dân trong khu vực.

2. Sự cố sạt lở đang diễn biến phức tạp, nếu không được xử lý kịp thời có thể tiếp tục gây sạt lở, uy hiếp an toàn các công trình của Nhà nước, người và tài sản các hộ dân sinh sống ở bờ hữu sông Bùi.

Điều 2. Các biện pháp tăng cường bảo vệ đảm bảo an toàn công trình và đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân.

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ:

- Thực hiện việc cảnh báo, cấm biển báo sự cố công trình, hạn chế người dân qua lại tại khu vực xảy ra các sự cố.

- Phối hợp với Chi cục Phòng, chống thiên tai trong việc theo dõi chặt chẽ diễn biến các sự cố công trình trên bờ hữu sông Bùi thuộc địa bàn xã Hồng Phong. Trường hợp phát hiện sự cố tiếp tục phát triển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đến người và tài sản của nhân dân phải báo ngay về Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố.

- Xây dựng phương án tổ chức xử lý giờ đầu các sự cố theo phương châm 4 tại chỗ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các khu vực dân cư ven sông Bùi; sẵn sàng xử lý khi sự cố phát triển, thực hiện biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của các sự cố.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tổ chức thực hiện ngay việc khoanh vùng phạm vi có nguy cơ sạt lở, thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục sự cố.

- Chỉ đạo Chi cục Phòng, chống thiên tai, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ trong việc theo dõi diễn biến sự cố, tổ chức xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ; thực hiện biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của các sự cố công trình.



3. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ thông báo rộng rãi tình trạng khẩn cấp trên.

4. Các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Cổng Thông tin điện tử Thành phố thông tin, cảnh báo về tình trạng khẩn cấp trên để nhân dân biết chủ động phòng tránh.

Điều 3. Các biện pháp khắc phục sự cố khẩn cấp.

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thực hiện dự án Xử lý cấp bách khắc phục sự cố sạt lở bờ hữu sông Bùi đoạn qua địa bàn xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, tổng chiều dài khoảng 1.337m (phạm vi xử lý sẽ được xác định chính xác sau khi có tài liệu khảo sát) bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính thống nhất tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về nguồn vốn, cân đối bố trí vốn để thực hiện dự án khi đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bí thư Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành Phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền;
- Đài PT và TH Hà Nội, Báo Hà Nội Mới, Cổng Thông tin điện tử Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP V.T. Anh, KT;
- Lưu: VT, KT, SNN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Quyền

PHỐ HÀ NỘI